

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы»,
1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий
(ремонтно-реставрационные работы)
Шифр 1002-2021**



2021 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы»,
1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий
(ремонтно-реставрационные работы)
Шифр 1002-2021

г. Астрахань, г. Волгоград

15 сентября 2021 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	07.09.2021 г.
Дата окончания проведения экспертизы	15.09.2021 г.
Место проведения экспертизы	г. Астрахань, г. Волгоград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «РИО» (ООО «РИО») <i>Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01800 от 24.06.2016 г.</i>
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «РИО» <i>Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01800 от 24 июня 2014г.</i>

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент,

	Советник РААСН
Стаж работы	45 лет
Место работы и должность	Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова» (Волгоград)
Реквизиты аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73 - ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Александр Владимирович
Образование	Среднее специальное
Специальность	Архитектор-реставратор
Ученая степень (звание)	Почётный архитектор России
Стаж работы	37 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань) Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Реквизиты аттестации в статусе эксперта Государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; <i>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Тихонова Виктора Евгеньевича, ответственного секретаря экспертной комиссии Тихонова Александра Владимировича и члена комиссии Горловой Людмилы Константиновны, признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307

Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 - 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 53-09-07/840 от 14.07.2021 г., выданным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «РИО» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01800 от 24 июня 2014г.*).

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии,

погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021, представлена Обществом с ограниченной ответственностью «РИО» на электронном носителе в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
	Раздел 1. Предварительные работы	
1	1002-2021 - ИРД	Подраздел 1. Исходно – разрешительная документация
2	1002-2021 - ПР	Подраздел 2. Предварительные исследования
3	1002-2021- ПО.О	Подраздел 3. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. <i>Обосновывающая часть</i>
4	1002-2021- ПО.У	Подраздел 4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. <i>Утверждаемая часть</i>
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
5	002-2021–КНИ1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
6	1002-2021–КНИ2	Подраздел 2. Натурные (архитектурные) исследования
7	1002-2021–КНИЗ	Подраздел 3. Комплексные инженерно-технические исследования с выводами и рекомендациями
	Раздел 3. Проект приспособления	
	I. Эскизный проект	
8	1002-2021-ЭП.ПЗ	Пояснительная записка
9	1002-2021-ЭП.АР	Архитектурные решения
10	1002-2021-ЭП.КР	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	II. Проект	
11	1002-2021- ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
12	1002-2021-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (благоустройство)
13	1002-2021-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
14	1002-2021 –КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
15	1002-2021-ПОР	Раздел 6. Проект организации строительства
16	1002-2021-ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
17	1002-2021- СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов

		капитального строительства (ремонтно-реставрационные работы)
	Раздел 4. Рабочая проектная документация	
18	1002-2021-ГП	Генеральный план (благоустройство)
19	1002-2021-АС	Архитектурные решения

А также в составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01800 от 24 июня 2014 г. (переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа: № 483 от 25 марта 2015 г., № 848 от 27 июня 2019 г.);

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 18 августа 2021 г. № ВРОП-3442098118/21;

- Технический паспорт (БТИ) на сооружение (составлен по состоянию на 09 августа 2012 г.), копия от 09.08.2021 г.;

- Кадастровый паспорт земельного участка от 12.01.2021г.;

- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 05.12.2011г. № 2398;

- Передаточный акт и перечень Городищенского муниципального имущества от 18.01.2007 г.;

- Учётная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность от 20.01.2014 г. Учётная карточка воинского захоронения от 25.08.1991 г., от 08.09.1998 г.;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 53-09-07/840 от 14.07.2021 г., выданным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;

- Техническое задание на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы);

- Выкопировка из постановления Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05.06.1997 г. «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Паспорт объекта культурного наследия от 20.01.2014 г.;

- Охранное обязательство от 03.11.1994 г.;

- Приказ № 143 от 11.07.2018 г. «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 армии, погибших в период

Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут. Вертячий»;

- Приказ № 01-20/300 от 25.09.2013 г. «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесённых к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О поставке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Приказ № 504 от 25.08.2021 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут. Вертячий». Предмет охраны.

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определённая заданием на разработку научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и приспособления научно-проектной документации не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации; рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной документации, представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (*письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП*) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*

- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г. (номер по списку 491.7)

Сведения о местонахождении объекта:

Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий.

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Администрация Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (ред. от 29.03.2012 № 2467) объект культурного наследия поставлен на государственную охрану как памятник истории местного значения.

Сведения о границах объекта:

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 143 от 11.07.2018 г. «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут. Вертячий».

Сведения о предмете охраны объекта:

Предмет охраны объекта культурного наследия утверждён приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 504 от 25.08.2021 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут. Вертячий».

Предметом охраны объекта культурного наследия являются:

местоположение – Волгоградская область, Городищенский район, хут. Вертячий, в границах земельного участка братской могилы на территории кадастрового квартала 34:03:030001;

останки захороненных советских воинов, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

объёмно-пространственное решение: периметральная прямоугольная в плане композиция, представленная стелой, мемориальными тумбами, надмогильным сооружением, мемориальной стеной и артиллерийским орудием; стела:

- четырёхгранный бетонный столб со скошенным навершием на низком квадратном в плане бетонном постаменте, грани столба декорированы квадратным рустом;

- кубическая муфта, установленная на высоте трёх рустов;

- на северо-восточной грани муфты контррельефное изображение профиля головы советского воина в каске и плащ-палатке, кисти руки, сжимающей ствол винтовки со штыком;

- на юго-западной грани муфты текст рельефными бетонными буквами:

«СЛАВА
СОВЕТСКОМУ
НАРОДУ!»;

- на северо-западной и юго-восточной гранях муфты две доски из белого мрамора с текстом контррельефными буквами:

на первой доске:

«Нет не затем
Солдаты шли в крутое пламя
Нет не затем, чтоб обезглавить
Или с лица земли стереть
А чтобы жизнь в живых оставить
И сделать мёртвой только смерть»;

на второй доске:

«Здесь похоронены
солдаты и офицеры
Советской Армии, погибшие
в ожесточённой борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками
1942 – 1943 годы»;

надмогильное сооружение:

- прямоугольный в плане надмогильный холм, верхняя грань которого, замощена гранитной брекчией;

- прямоугольное в плане в форме параллелепипеда бетонное надгробие, облицованное гранитными плитами, с барельефом ордена Отечественной войны и декоративным элементом (круглая розетка с расходящимися лучами от окружности);

- композиция из двух бетонных стел прямоугольного сечения разной высоты со скошенными навершиями, расположенными под углом в 120 градусов друг к другу;

- алюминиевое панно у основания стел с погрудным изображением советского воина в каске со звездой и плащ-палатке, кисти руки, сжимающей ствол автомата;

- круглый в плане и в сечении алюминиевый венчающий венок в верхней части стел с изображением по внешней поверхности стилизованных лавровых листьев, перевитых лентой;

- вытянутая алюминиевая пятиконечная звезда с усечёнными лучами, обрамляющая стелы, установленная под углом 30 градусов к поверхности, декорированная изображением ленты в складках, с поверхностью, имитирующей фактуру муаровой ткани;

- барельеф на двух симметричных горизонтальных лучах звезды с внешней стороны с цифрами:

«1942» и «1943»;

мемориальная стена из бетона в форме дуги на четырёх низких тумбах;

мемориальные тумбы на едином протяжённом постаменте, облицованные белым мрамором, установленные друг напротив друга (сорок четыре с одной стороны и сорок пять с другой) с именами погибших защитников Отечества с лицевой стороны, выполненные методом рубки;

артиллерийское орудие ЗИС-3, находящееся к северу-востоку от надгробия.

**Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия,
описание существующего облика и технического состояния:**

Краткие исторические сведения.

Большая излучина Дона или Донская лука – участок течения Дона от города Серафимовича до города Суровикино с прилегающей местностью непосредственно связан с основными периодами Сталинградской битвы. В этом районе Дон делает несколько крутых изгибов (малые излучины), в общем направлении течения на восток, а потом резко поворачивает к югу и максимально сближается с Волгой на расстояние 60 километров. Этот крутой изгиб реки определил стратегическое значение этого региона в период Сталинградской битвы.

К большой излучине Дона приурочен хутор Вертячий. Здесь в начальный период Сталинградской битвы и в период контрнаступления советских войск проходили одни из самых упорных и кровопролитных боев. В первом случае в большой излучине Дона советские войска сдержали мощное наступление противника и предотвратили захват Сталинграда с ходу. В результате этого Красная Армия смогла в дальнейшем обеспечить многомесячную оборону города. Во втором случае в большой излучине Дона был создан плацдарм советских войск по окружению немецкой группировки с северо-запада.

Хутор Вертячий, расположенный на левом берегу реки Дон в период Сталинградской битвы, являлся одним из важных стратегических пунктов. От него на восток открывался прямой и самый короткий путь до северной окраины Сталинграда (около 60 км). При этом на всём протяжении от Дона до Волги этот путь не имел естественных преград.

Территория, прилегающая к хутору, как по левому, так и по правому берегу Дону была удобна для создания крупных долговременных военных плацдармов. Это во многом определило кровопролитный характер боев за обладание этим населенным пунктом в период Сталинградской битвы. Боевые действия в районе хутора Вертячего во время Сталинградского сражения проходили:

- в оборонительный период на дальних и средних подступах к Сталинграду – в августе 1942 года;
- в период контрнаступления советских войск под Сталинградом – в ноябре 1942 года.

Хутор Вертячий являлся узловым пунктом в советской оборонительной системе на дальних подступах к Сталинграду и входил в состав заградительной линии от Павловска до Верхне-Курмоярской. В период контрнаступления советских войск под Сталинградом плацдарм у хутора Вертячего являлся частью кольца окружения немецко-фашистских войск.

В немецкой обороне плацдарм у хутора Вертячего также имел важное значение, как опорный узел войск на левом берегу Дону, обеспечивающий прикрытие немецких тылов на севере и в северо-западном и северо-восточном направлениях. Здесь в 1942 году была создана мощная оборонительная система противника.

С конца лета до поздней осени на подступах к Сталинграду шли ожесточённые бои.

Ранним утром 23 августа дивизия двинулась к хутору. Фашистская авиация (150 самолетов) обрушила на маршевые порядки дивизии свой смертоносный груз. Вслед за ударом авиации последовал танковый удар врага. В этот день на дивизию было совершено до 1500 самолето-вылетов. Такой силы подразделения Красной Армии не смогли сдержать, тем более что прикрытия с воздуха не было. В итоге к вечеру, пройдя севернее Большой Россошки, разъезда Конный, противник вышел к Волге севернее Сталинграда.

100 дней гитлеровцы оккупировали Вертячий. К северо-востоку в 12 км от хутора наши войска на рубеже между Паньшино и Верхнее-Гниловский, вели тяжелые оборонительные бои за Сталинград. В ходе оборонительных боёв советское командование разработало план разгрома врага в междуречье Дона и Волги силами трёх фронтов путём окружения немецко-фашистских войск в районе Сталинграда.

22 ноября после артиллерийской подготовки начался штурм высоты 56,9. Два дня шли тяжёлые безуспешные бои. Высота переходила из рук в руки. Противник проявлял исключительное упорство, а потеряв её, настойчиво стремился вернуть.

26 ноября наступательные действия возобновились. Бой длился весь день и закончился к вечеру незначительными успехами. Одним из основных узлов сопротивления здесь являлся крупный населённый пункт Вертячий, откуда немцы прикрывали отходы своих частей, разбитых в излучине Дона. Тут противника сосредотачивалась основная масса огневых средств. Сильнее всего хутор Вертячий был укреплен с севера. Поскольку фашисты ждали удара именно с этой стороны, здесь противник создал мощную систему инженерной обороны, большую плотность огня. Однако теперь уже инициатива и некоторые другие преимущества были в наших руках. Правый берег р.Дона, где располагались теперь советские войска, господствует над всей левобережной полосой. Артиллерия получала возможность прицельным огнем подавлять огневые точки противника. Ясно, что если не дать немцам возможности закрепиться на внешнем обводе, то они неизбежно откатятся к среднему Сталинградскому обводу, т.е. на рубеж Самофаловка-Малая Россошка - Карповка.

27 ноября передовые отряды 252-й стрелковой дивизии (комдив полковник Зиновий Самойлович Шехтман) форсировали р.Дон, закрепились на восточном берегу и завязали бои с гитлеровцами.

В ходе ожесточённых боёв 29 ноября хутор Вертячий был освобожден.

После того как хутор Вертячий был освобожден от оккупантов, перед советскими бойцами открылась страшная картина разрушений. Часть домов сгорела, часть была разрушена. Многие дома, особенно те, которые повреждены при артобстреле, немцами были разобраны на строительство блиндажей. У населения немцы забрали весь скот, разграбили имущество, а самих жителей заставляли работать на строительство оборонительных рубежей. Население испытывало голод и другие лишения.

После освобождения хутора, наши воины обнаружили в бараке лагерь советских военнопленных. На земле лежали трупы советских бойцов и

командиров, изуродованные до неузнаваемости. Об этом красноречиво рассказывает акт, составленный комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории хутора Вертячий.

Есть священное место в хуторе Вертячий – Братская могила советских воинов, погибших во время боевых действий в районе хутора. Около трёх тысяч сыновей и дочерей нашей Родины спят в ней вечным сном.

В хутор Вертячий из разных мест каждый год приезжают близкие родственники павших в бою воинов, чтобы возложить цветы на могилу и скорбной минутой молчания почтить их светлую память.

За мемориальным комплексом ухаживают подшефные учащиеся школьники Вертячинской средней школы.

Библиография.

«Огненные годы Великой Отечественной войны». Материал по истории хутора Вертячего в период Сталинградской битвы (1942- 1943гг), директор Вертячинского культурного центра Т.Н.Голяченко.

Описание объекта культурного наследия.

Территория находится в х. Вертячем в границах условного участка, образованного на севере – частью северного отрога байрака, застройкой ул. Донской и ул. Шлепина, на востоке, юго-востоке – автодорогой х. Вертячий – х. Песковатка, на юге – территорией гражданского кладбища в 125 м и зданием православного храма Святой Троицы (современная постройка, адрес: Волгоградская область, Городищенский район, х. Вертячий, улица Самойлова, 9), на западе – застройкой ул. Донской и ул. Самойлова.

В мемориальном комплексе была сохранена первоначальная идея авторского исполнения **стела-столб, со скошенным завершением**, установленная в центре зелёного партера, представляющая собой четырёхгранную бетонную конструкцию – столб с кубической муфтой на низком постаменте (параллелепипед), имеющий в плане форму квадрата, грани столба, декорированные квадратным рустом на всю высоту, прямоугольные гранитные доски с именами погибших защитников Отечества (по две на трёх гранях, одна под другой), размещённые на высоте второго руста от постамента, установленная на высоту трёх рустов от постамента кубическая муфта, на гранях которой размещены: со стороны мемориальной стены – посвятельная надпись рельефными бетонными буквами по центру в три строки:

«СЛАВА
СОВЕТСКОМУ
НАРОДУ!»;

со стороны мемориальных тумб – посвятельные надписи на беломраморных досках контррельефными буквами: на первой по левому краю в шесть строк:

*«Нет не затем Солдаты шли в крутое пламя
Нет не затем, чтоб обезглавить
Или с лица земли стереть
А чтобы жизнь в живых оставить
И сделать мертвой только смерть»;*

на второй по центру в семь строк:

*«Здесь похоронены
солдаты и офицеры
Советской Армии, погибшие
в ожесточенной борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками
1942 – 1943 годы»;*

со стороны надмогильного сооружения – изображение в бетоне левого профиля головы советского воина в каске и верхней части плеча, покрытого плащ-палаткой, а также кисти правой руки, сжимающей в кулаке дуло винтовки, с приставленным к нему трёхгранным штыком;

артиллерийское орудие ЗИС-3 - 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года входящее в первоначальное авторское исполнение памятника, сохранено и было перенесено на бетонном постаменте (параллелепипед) к северо-востоку от надгробия, за оградой братской могилы в 80х годах;

надмогильное сооружение в виде: земляного холма – прямоугольная в основании призма из грунта с покатой верхней гранью, которая частично замощена гранитной брекчией и бетонной брусчаткой; **надгробия** – низкого прямоугольного в основании параллелепипеда, выполненного из бетона и облицованного гранитными плитами на котором установлены: **рельефные бетонные изображения ордена Отечественной войны и декоративного элемента для символического Огня Славы** – круглой розетки с расходящимися лучами от внутренней окружности; **мемориальной тумбы** – прямоугольная в основании призма из бетона, примыкающая с лицевой стороны к надгробию, по наклонной грани, которой установлено шесть прямоугольных гранитных досок с именами погибших защитников Отечества;

двух высоких бетонных стел (одна немного ниже другой) со скошенным завершениями, прямоугольных в плане и фасе, поставленных друг к другу под углом в 120 градусов; размещённого у основания стел **панно с погрудным изображением в фас советского воина** в каске со звездой и плечами покрытыми плащ-палаткой, сжимающим в кисти правой руки дуло ППП (койланаглиф, алюминий, выколотка); установленного в верхней части стел **венчающего венка**, круглого в плане и в сечении, с изображением по внешней поверхности стилизованных лавровых листьев, перевитых лентой (алюминий, выколотка по каркасу); изображение крупного абриса вытянутой **пятиконечной звезды** с усечёнными лучами, установленной под углом около 30 градусов к дневной поверхности, контур, которой обрамляет со всех сторон две высокие бетонные стелы, с наружной стороны поверхности лучей звезды декорированы изображением ленты в складках, поверхность которой имеет дополнительную проработку, имитирующую фактуру муаровой ткани, аналогичная проработка на внутренней поверхности контура лучей, на двух симметричных горизонтальных лучах с внешней стороны абриса нанесены рельефные цифры: на одном «1942», а на другом «1943»;

мемориальные беломраморные тумбы в виде, поставленных в два ряда, напротив друг друга (в одном 45 в другом 44 пилона) невысоких пилонов, установленных на едином низком, узком, протяжённом постаменте, с

именами погибших защитников Отечества (нанесены в технике рубки) с лицевой стороны;

зелёный партер – площадка, образованная по периметру мемориальной стеной, двумя рядами мемориальных тумб и надмогильным сооружением, территория, которой отведена под газон; **мемориальная стена из бетона** (оштукатуренная), установленная на четырёх низких бетонных тумбах, представляющая собой, изогнутую по дуге прямоугольную плоскость; **озеленение**, устроенное по периметру мемориального сооружения – за время существования мемориального комплекса озеленение видоизменялось, были утрачены эстетические функции (загущенность, сухостой скрывают видовые точки, мешают обзорному виду на мемориальный комплекс, просматривается только в непосредственной близости с ним); ограждение из чёрного металла, окрашенное, секционное на столбиках, рисунок секций в виде частого узкого штaketника (простая решётка); замощение площадок и дорожек бетонными плитами; в конце XX века – начале XXI века на территории мемориального комплекса к северо-западу от надгробия была сооружена православная **часовня с оградкой**.

Общее состояние памятника:

В июне 2020 года специалистами ООО «Рио» были проведены предварительные исследования текущего состояния объекта культурного наследия и его элементов.

Две стелы со звездой:

Сооружение из двух высоких бетонных стел (одна немного ниже другой) со скошенным завершением, прямоугольных в плане и фаше, поставленных друг к другу под углом в 120 градусов. У основания стел размещено панно с погрудным изображением советского воина в каске со звездой и плечами, покрытыми плащ-палаткой, сжимающим в кисти правой руки дуло ППШ. В верхней части стел располагается венчающий венок, круглого в плане и в сечении, с изображением по внешней поверхности стилизованных лавровых листьев, перевитых лентой.

Изображение вытянутой пятиконечной звезды с усечёнными лучами, установленной под углом около 30 градусов к дневной поверхности, контур, которой обрамляет со всех сторон две высокие бетонные стелы, с наружной северо-восточной стороны поверхности лучей звезды декорированы изображением ленты в складках, поверхность которой имеет дополнительную проработку, аналогичная проработка внутренней поверхности контура лучей, на двух симметричных горизонтальных лучах с внешней стороны абриса нанесены рельефные цифры: на одном «1942», а на другом «1943» (барельеф, алюминий, выколотка на каркасе). Отделка юго-западной части звезды выполнена в виде оцинкованных гладких листов. Основанием является металлический пространственный каркас, на котором видны следы коррозии.

При обследовании выявлены следующие дефекты:

- на стелах имеются следы разрушения бетонного слоя, плесень и грибок;
- разрушение металлической отделки пятиконечной звезды;

- коррозия металлического основания звезды;
- барельеф с изображением воина требуется очистка от атмосферных осадков.

Состояние конструкций работоспособное.

Требуется ремонтно-реставрационные работы.

Надгробное сооружение представлено в виде:

- земляного холма – прямоугольная в основании призма из грунта с покатой верхней гранью, которая частично замощена гранитной брекчией и бетонной брусчаткой;
- надгробия – низкого прямоугольного в основании параллелепипеда, выполненного из бетона и облицованного гранитными плитами, на котором установлены: рельефные бетонные изображения ордена Отечественной войны и декоративного элемента для символического Огня Славы – круглой розетки с расходящимися лучами от внутренней окружности;
- мемориальной тумбы (позднее исполнение) – прямоугольная в основании призма из бетона, примыкающая с лицевой стороны к надгробию, по наклонной грани, которой установлено шесть прямоугольных гранитных досок с именами погибших защитников Отечества.

Выявлены следующие дефекты:

- на облицовке надгробия часть гранитных плиток утрачены, на остальных присутствуют сколы, потёртости трещины;
- имеются следы разрушения боковых частей надгробия;
- на гранитной брекчии – трещины, сколы, утраты, потёртости от атмосферных осадков;
- проросшая поросль в швах покрытия;
- мемориальной тумбы (позднее исполнение, отклонение от исторического вида).

Состояние конструкций ограниченно-работоспособное.

Требуется ремонтно-реставрационные работы по снованию надгробия и замена на новые, гранитных плит и брекчии. Мемориальной тумбы (позднее исполнение) необходимо демонтировать, а имена погибших воинов перенести на мемориальную стену.

Стела-столб, со скошенным завершением:

Стела-столб, со скошенным завершением 700х700 мм в сечении, установленная в центре зелёного партера, представляющая собой четырёхгранную бетонную конструкцию на низком постаменте (параллелепипед 1,6х1,7 м), грани столба, декорированные квадратным рустом на всю высоту, прямоугольные гранитные доски с именами погибших защитников Отечества (по две на трёх гранях, одна под другой) позднее исполнение, размещённые на высоте второго руста от постамента, установленная на высоту трёх рустов от постамента кубическая муфта 1,0х1,0 м на гранях которой размещены:

со стороны надмогильного сооружения – изображение в бетоне левого профиля головы советского воина в каске и верхней части плеча, покрытого

плащ-палаткой, а также кисти правой руки, сжимающей в кулаке дуло винтовки, с приставленным к нему трёхгранным штыком (исполнение в сочетании барельефа и койланаглифа);

со стороны мемориальной стены – посвятельная надпись рельефными бетонными буквами по центру в три строки:

«СЛАВА
СОВЕТСКОМУ
НАРОДУ!»;

со стороны мемориальных тумб – посвятельные надписи на беломраморных досках контррельефными буквами: на первой по левому краю в шесть строк:

*«Нет не затем Солдаты шли в крутое пламя
Нет не затем, чтоб обезглавить
Или с лица земли стереть
А чтобы жизнь в живых оставить
И сделать мертвой только смерть»;*

на второй по центру в семь строк:

*«Здесь похоронены
солдаты и офицеры
Советской Армии, погибшие
в ожесточенной борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками
1942 – 1943 годы».*

Высота стелы-столба 9,57 м от уровня земли.

Выявлены следующие дефекты:

- бетонные грани стелы имеют множественные волосяные трещины;
- имеются следы разрушения бетонного слоя, локально оголение арматурных стержней;
- разрушение нижней части бетонной муфты, сколы, выцветание окрасочного слоя от атмосферных осадков;
- горизонтальная трещина на беломраморной плите;
- гранитные доски с именами погибших защитников Отечества (позднее исполнение, отклонение от исторического вида.

Состояние конструкций работоспособное.

Требуются ремонтно-реставрационные работы. Гранитные доски с именами погибших защитников Отечества (позднее исполнение) необходимо демонтировать, а имена погибших воинов перенести на мемориальную стену.

Мемориальная стена из бетона, установленная на четырёх низких бетонных тумбах, представляющая собой, изогнутую по дуге прямоугольную плоскость, поверхность которой отделана штукатурным покрытием «под шубу». Габаритные размеры стены составляют 18,0м x 2,5 м.

Выявлены следующие дефекты:

- отслоение штукатурного слоя;

- оголение арматурных стержней;
- на опорных бетонных тумбах наблюдаются следы наличия грибка и плесени.

Состояние конструкций ограниченно-работоспособное.

Требуется ремонтно-реставрационные работы.

Мемориальные тумбы, поставленные в два ряда, напротив друг друга (в одном 45 в другом 44 пилона), где захоронены защитники Отечества. Мемориальные тумбы установлены в 3 линии, представляющие собой дугу в плане. Пилоны изготовлены из бетона, облицованного беломраморными плитками гладкой текстуры. Передняя часть представлена в виде мраморной плиты размером 400х700 мм, на которой нанесены фамилии защитников Отечества. Габаритные размеры пилонов: 400х200 х700 (h) мм.

Пилоны установлены на бетонный постамент высотой 200, шириной 355 мм, облицованный беломраморными плитками.

Выявлены следующие дефекты:

- множественные трещины в облицовочных мраморных плитках;
- отслоение плиток от бетонного основания;
- следы плесени и загрязнения от атмосферных воздействий;
- утрата целостности объёма.

Состояние конструкций ограниченно-работоспособное.

Требуется замена на новые из белого мрамора целого куска, для долговечности и исключения разрушения воздействия атмосферных осадков.

Мощение из тротуарной плитки:

Вход в мемориальный комплекс, зона между надгробным сооружением, мемориальной стеной и пилонами замощена бетонной тротуарной плиткой 0,3х0,3 м. Мощение было выполнено (позднее исполнение) в три этапа, что послужило основой для разделения на три разноуровневые площадки высотой 120 мм друг относительно друга.

Выявлены следующие дефекты:

В связи с тем, что плитка уложена в разное время, она имеет разный цвет. В следствии атмосферных воздействий на мощении видны следы потёртости, износа, грибка и плесени. В швах между плитками проросла трава.

Состояние конструкций ограниченно-работоспособное.

Требуется замена на новое тротуарное мощение в едином цветовом и структурном стиле.

Часовня – сооружение из красного керамического кирпича, квадратного в плане 1,55х1,55 м (позднее исполнение). Сверху возвышается позолоченный купол с крестом. Часовня огорожена кирпичной оградой 6,11х4,02 м в плане.

Выявлены следующие дефекты:

- разрушения кирпичной кладки, выветривание шовного раствора;
- расслоение кирпича;
- высолы на поверхности стен часовни от атмосферных осадков;

- ограждения отслоение окрасочного слоя, ржавчина.

Состояние конструкций ограниченно-работоспособное.

Требуется ремонтные работы.

Зелёные насаждения:

По периметру мемориального комплекса имеются зелёные насаждения, представленные малоценными породами деревьев (клён, вяз, сосна) и кустарников. Травяной покров представлен полевыми травами (ковыль, полынь, костер луговой, тимopheевка и др.).

Выявлены следующие дефекты:

- в местах спила деревьев присутствуют пни;
- наблюдается сухостой;
- загущенность скрывает видовые точки, мешает обзорному виду на мемориальный комплекс, просматривается только в непосредственной близости с ним;
- самопроизвольные заросли имеют малоэстетичный вид.

Состояние зелёных насаждений удовлетворительное.

Требуется выкорчевка пней, обрезка сухостоя и загущенности, омолаживание, и высадка новых посадок.

Артиллерийское орудие ЗИС-3 - 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года, входящее в первоначальное авторское исполнение памятника, сохранено и было перенесено на бетонном постаменте (параллелепипед) к северо-востоку от надгробия, за оградой братской могилы.

Выявлены следующие дефекты:

- отслоение окрасочного слоя;
- ржавчина (локально);
- отсутствие эстетического вида из-за сущ. окраса.

Состояние артиллерийского орудия удовлетворительное.

Требуется ремонтно-реставрационные работы.

Ограждение:

Вокруг мемориального комплекса ограждение из чёрного металла, окрашенное, секционное на столбиках, рисунок секций в виде частого узкого штакетника (простая решётка).

Выявлены следующие дефекты:

- наблюдается деформация металла;
- ржавчина, загрязнения;
- наслоение окрасочного слоя;
- отсутствие эстетического вида.

Требуется замена на новое.

Проектные решения.

Архитектурные решения.

Согласно технического задания, в соответствии со строительными нормами и правилами и по результатам комплексного инженерно-технического исследования в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и полноценного функционального использования мемориального комплекса «Братская могила воинов 62 армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1965 г., проектом предусмотрено выполнение ремонтно-реставрационных работ, включающих ремонт и реставрацию с учётом нормативной базы для сооружений соответствующего профиля и в части не противоречащей закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Стела-столб, со скошенным завершением: проектом предусмотрено докомпановка утраченных элементов ремонтной смесью MasterEmaco N900 по предварительно прогрунтованной поверхности однокомпонентным составом MasterEmaco P5000 AP. После проведения восстановительных работ поверхность стелы зашпаклевать цементным составом Ceresit СТ29, нанести защитное финишное покрытие (лессировка) РУНИТ минерал лазурь(или аналог) за 2 раза. В местах образования грибковых отложений, поверхность обработать антигрибковым покрытием Ceresit СТ99 (или аналог). В целях устранения загрязнений, выполнить гидроструйную очистку поверхностей стелы.

Мемориальные доски с нанесёнными фамилиями защитников Отечества демонтировать со стелы-столба, изготовить новые мемориальные плиты из белого мрамора с нанесёнными фамилиями, смонтировать на мемориальную скруглённую бетонную стену.

Посвятительную надпись рельефными бетонными буквами «Слава Советскому Народу!» и изображение в бетоне левого профиля головы советского воина в каске и верхней части плеча, покрытого плащ-палаткой, докомпановать утраченные элементы ремонтной смесью MasterEmaco N900 по предварительно прогрунтованной поверхности однокомпонентным составом MasterEmaco P5000 AP. В местах образования грибковых отложений, поверхность обработать антигрибковым покрытием Ceresit СТ99 (или аналог). Окрасить поверхность фасадной краской Remmers Color Sil, RAL 3009(оксид-красный) за 2 раза по предварительно нанесённой грунтовке глубокого действия Remmers Grundierung SV.

Беломраморные плиты, расположенные на муфте заменить на аналогичные, вновь изготовленные.

Артиллерийское орудие ЗИС-3, 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года: предусмотрена очистка поверхностей щётками, окраска краской по ржавчине 3 в 1 за 2 раза, RAL6014 жёлто-оливковый.

Надмогильное сооружение с надгробием. В процессе эксплуатации и воздействии атмосферных влияний покрытие надгробия и брекчии утратило свои функционально-эстетические качества. Проектом предполагается замена гранитных надгробных плиток и брекчии на аналогичные. Рельефные бетонные изображения ордена Отечественной войны и декоративного

элемента для символического Огня Славы – круглой розетки с расходящимися лучами от внутренней окружности, изготовить аналогичные из белого мрамора.

Две высокие бетонные стелы с пятиконечной звездой в основании, установленной под углом 30° к горизонту. Поверхность бетонных стел очистить от загрязнения гидроструйным способом. В местах образования грибковых отложений, поверхность обработать антигрибковым покрытием Ceresit СТ99 (или аналог). Утраченные элементы восстановить ремонтной смесью MasterEmaco N900 по предварительно грунтованной поверхности однокомпонентным составом MasterEmaco P5000 AP. Фактуру следов деревянной опалубки сохранить. После проведения восстановительных работ на поверхность стел нанести защитное финишное покрытие (лессировка) РУНИТ минерал лазурь(или аналог).

На пятиконечной звезде демонтировать места, обшитые оцинкованными листами. Выполнить антикоррозийное покрытие краской 3 в 1 за 2 раза металлического основания звезды. Выполнить обшивку алюминиевыми листами с чеканкой. Нанести на всю поверхность графитовую пудру на связующем – олифе.

Мемориальные беломраморные тумбы в виде, поставленных в два ряда, напротив друг друга (в одном 45 в другом 44 пилона) невысоких пилонов. Облицовку с пилонов и тумб-оснований из беломраморных плиток демонтировать, с максимальных сохранением целостности. После демонтажа плитки передать заказчику. Бетонные основания пилонов демонтировать. Выполнить ремонт бетонных оснований тумб ремонтной смесью MasterEmaco N900 по предварительно грунтованной поверхности однокомпонентным составом MasterEmaco P5000 AP. Тумбы облицевать беломраморными плитками. Пилоны изготовить из цельного куска белого мрамора 700x400x100 мм, с нанесёнными фамилиями защитников Отечества. Смонтировать на тумбы.

Мемориальная стена из бетона. Отбить штукатурку с бунящих мест. Выполнить гидроструйную очистку поверхности стены. Оголённые участки арматуры покрасить краской 3 в 1 за 2 раза. Выполнить домастиковку утраченных участков бетонной стены ремонтной смесью MasterEmaco N900 по предварительно грунтованной поверхности однокомпонентным составом MasterEmaco P5000 AP. В местах образования грибковых отложений, поверхность обработать антигрибковым покрытием Ceresit СТ99 (или аналог). Всю поверхность стены и опорных тумб оштукатурить штукатурной смесью Ceresit СТ29 (или аналог) по сетке. Крепление мемориальных плиток осуществлять на клей Ceresit CM115. По четырём углам дополнительно закрепить на анкера Ø8x100 мм, в предварительно просверленные отверстия. Отверстия после монтажа заделать эпоксидной затиркой Starlike Litokol (или аналог) цвет белый.

На фасадной части стены выполнить декоративное покрытие «шуба» декоративной штукатуркой «шуба» Ceresit Decor Plus 3.0(или аналог).

Склон между входом в мемориальный комплекс и надгробием укрепить с помощью геотекстильной сетки ячейкой 200х200, высотой 100 мм, заполненной известковой щебёнкой фр.20-40 мм. Под геотекстильную решётку уложить геотекстильную мембрану. Крепление решётки производить с помощью анкерных шпилек Ø10 мм х 600 мм.

Часовня с оградкой. Выполнить очистку поверхностей от загрязнений и высолов составом Типром плюс(или аналог). Произвести гидроструйную очистку поверхностей стен часовни и кирпичного ограждения. Нанести камнеукрепитель РУНИТ камнеукрепитель (или аналог). Утраченные и разрушенные участки кирпичной кладки восстановить составом РУНИТ камнезаменитель мелкий. После выполнения ремонтных работ часовню и кирпичное ограждение окрасить краской Remmers Color Sil (или аналог) за 2 раза по предварительно грунтованной поверхности грунтовкой глубокого действия Remmers Grundierung SV.

Озеленение. Выполнить корчевание пней, обрезку деревьев. Возле часовни высадить берёзу обыкновенную. По территории мемориального комплекса высадить сосну обыкновенную и акацию белую. В клубах возле надгробия высадить кусты можжевельника прибрежного и барбариса тумберга, а так же многолетнее растение очиток.

По условиям существующего рельефа проектом предусматривается общая планировка территории участка.

При проведении планировки отметки назначаются исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и почвенного покрова, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объёма земляных работ с учётом вытесняемых грунтов на площадке благоустройства. Снятие и временное хранение плодородного слоя почвы предусматривается на площадке благоустройства. Места, условия хранения и порядок использования снятого плодородного слоя почвы определяются администрацией Вертяченского сельского поселения. Места временного хранения плодородного грунта должны соответствовать требованиям СП 104-34-96 «Производство земляных работ».

Поверхностные стоки с территории проектируемого объекта по составу примесей соответствуют поверхностному стоку с селитебных территорий и не содержат специфических веществ с токсичными свойствами.

Проектом предусмотрена организация пространства, отвечающего современным градостроительным, социальным, санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям.

Благоустройство территории предусматривает:

- полное обновление покрытия из тротуарной плитки;
- посадка зелёных насаждений – деревьев, кустарников;
- устройство цветников.

Ограждение. Проектом предусмотрена замена ограждения по периметру объекта.

Мощение. С целью удобства посещения братской могилы всех групп населения и эстетического восприятия комплекса в целом, проектом предусмотрена замена тротуарной плитки на плитку тротуарную «Корсика» колорист серый мрамор. С правой стороны от входа на братскую могилу плитку уложить ступеньками. Количество ступеней 6 шт., высота подъёма ступени 100 мм.

С левой стороны от входа дорожку выложить в виде пандуса. Бордюры в зоне пандуса поднять над уровнем плитки на высоту 50 мм.

Площадь мощения разделена на 3 не равные части. Каждая часть поднята друг относительно друга на 100 мм.

По периметру мощения, во всех местах перепада высот, предусмотрен монтаж бордюра БР 100.20.8 серый мрамор.

Конструктивные решения:

Для надёжности конструкций проектом приняты следующие проектные решения:

Крепление мемориальных плит осуществлять на клей Ceresit CM115. По четырем углам дополнительно закрепить на анкера Ø8x100 мм, в предварительно просверленные отверстия. Отверстия после монтажа заделать эпоксидной затиркой Starlike Litokol (или аналог) цвет белый.

Пилоны смонтировать на хим.анкер Sormat ITN (или аналог) с помощью шпилек Ø12 длина шпильки 400 мм. Все швы затереть эпоксидной затиркой Starlike Litokol (или аналог) цвет белый.

Проектом не затрагиваются подземные части сооружений.

Стела-столб со скошенным завершением.

Конструктивным решением по ремонту стелы-столба является замена беломраморных плит с нанесёнными надписями на первой по левому краю в шесть строк:

*«Нет не затем
Солдаты шли в крутое пламя
Нет не затем, чтоб обезглавить
Или с лица земли стереть
А чтобы жизнь в живых оставить
И сделать мертвой только смерть»;*

на второй по центру в семь строк:

*«Здесь похоронены
солдаты и офицеры
Советской Армии, погибшие
в ожесточенной борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками
1942 – 1943 годы».*

Плиты изготовить из мрамора белого цвета. Размер плиток составляет 800x1000x20.

Надпись нанести шрифтом «GOST type B», высота шрифта 40 мм. Коэффициент сжатия 1.0, наклон 0.000. Межстрочный промежуток 1,2. Надпись делать заглавными буквами. Буквы чёрного цвета.

Крепление мемориальных плит осуществлять на клей Ceresit CM115. По четырём углам дополнительно закрепить на анкера Ø8x100 мм, в предварительно просверленные отверстия. Отверстия после монтажа заделать эпоксидной затиркой Starlike Litokol (или аналог) цвет белый.

Мемориальные беломраморные тумбы в виде, поставленных в два ряда, напротив друг друга (в одном 45 в другом 44 пилона) невысоких пилонов.

После проведённого обследования состояния пилонов, проектом принято решение о замене пилонов на цельномраморные плиты. Размер пилонов 700x400x100 мм. На поверхность плит нанести имена защитников Отечества. Шрифт для надписей использовать «Franklin Gothic Book» высота букв 20 мм, коэффициент сжатия 1.2, наклон 0.000. Межстрочный промежуток 1.0. Цвет букв чёрный. В нижней части пилонов предусмотреть отверстия Ø20 мм глубиной 200 мм для последующего монтажа на тумбы основания.

Выполнить ремонт бетонного основания тумб ремонтной смесью MasterEmaco N900 (или аналог) толщиной слоя 5-10 мм, по предварительно нанесённому однокомпонентному порытию MasterEmaco P5000AP (или аналог).

Облицевать бетонные тумбы беломраморными плитами. Плиты монтировать на клей Ceresit CM115 (или аналог). После чего смонтировать пилоны на хим.анкер Sormat ITN (или аналог) с помощью шпилек Ø12 длина шпильки 400 мм.

Все швы затереть эпоксидной затиркой Starlike Litokol (или аналог) цвет белый.

Звезда.

Элементы звезды, обшитые оцинкованной сталью демонтировать. Оставшиеся элементы очистить с помощью мыльного раствора и гидроструйной очистки. Все металлические части каркаса звезды очистить щётками, окрасить краской по ржавчине 3 в 1 за 3 раза.

В индивидуальном порядке изготовить детали из алюминиевых листов с нанесением чеканки (образец чеканки взять с существующей обшивки). Смонтировать детали на каркас звезды. Сварку деталей производить по ГОСТ14806-80 ручной дуговой сваркой в инертных газах с неплавящимся электродом с присадочным металлом(РИНп) . Катет сварного шва применять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Проволоку для сварки использовать СвАМг6 ГОСТ 7871-75.

После проведения ремонтно-реставрационных работ поверхность звезды натереть графитовой пудрой на связующем – олифа.

Мемориальная стена.

Проектом принято решение о демонтаже мемориальных плит со столба-стелы со скошенным завершением и бетонной призмы возле надгробия. Все имена с табличек перенести на новые беломраморные плиты размером

700x400x20. Имена расположить в алфавитном порядке. Предусмотреть не заполненные таблички для последующего нанесения имён защитников Отечества.

На поверхность плит нанести имена защитников Отечества. Шрифт для надписей использовать «Franklin Gothic Book» высота букв 20 мм, коэффициент сжатия 1.2, наклон 0.000. Межстрочный промежуток 1.0. Цвет букв чёрный.

Крепление мемориальных плит осуществлять на клей Ceresit CM115. По четырём углам дополнительно закрепить на анкера Ø8x100 мм, в предварительно просверленные отверстия. Отверстия после монтажа заделать эпоксидной затиркой Starlike Litokol (или аналог) цвет белый.

На фасадную часть стены нанести декоративное покрытие «шуба» декоративной штукатуркой Ceresit Décor Plus 3.0.

Ограждение.

По периметру мемориального комплекса предусмотрено ограждение из металлических профилей. Стойки ограждения выполнены из профильной трубы 50x50x3, забетонированные в грунт на глубину 500 мм. Сверху трубы приварить заглушку 50x50x4. Сегмент ограждения представляет собой сверху и снизу металлический уголок 50x50x5 к которому приварены стержни, представляющие собой трубу 20x20x1,5 установленные с шагом 200 мм. Поверхность ограждения окрасить краской по ржавчине 3 в 1 за 2 раза. Цвет RAL 7021 чёрно-серый.

Мероприятия, обеспечивающие защиту конструкций от воздействия атмосферных осадков.

Проектом были приняты следующие решения:

На стеле-столбе со скошенным завершением на верхней части кубической муфты выполнить обмазочную гидроизоляцию гидроизоляционной бетонной смесью Ceresit CR65 (или аналог) в 2 слоя.

В процессе ремонтно-реставрационных работ основание под тумбами пилонов выполнит обмазочную гидроизоляцию гидроизоляционной бетонной смесью Ceresit CR65 (или аналог) в 2 слоя.

На кирпичном ограждении часовни выполнить металлические колпачки-отливы.

Мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность.

Все применяемые материалы пожаробезопасны.

Для предотвращения возгорания проектом предусмотрены мероприятия по опилке деревьев и корчеванию пней.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в

действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2011 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010 № 37-ст;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

- Постановление Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (ред. от 29.03.2012 № 2467);

- Приказ № 01-20/300 от 25.09.2013 г. «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесённых к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О поставке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Приказ № 504 от 25.08.2021 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут.

Вертячий». Предмет охраны;

- Приказ № 143 от 11.07.2018 г. «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 армии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хут. Вертячий»;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 53-09-07/840 от 14.07.2021 г., выданным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;

- Паспорт Объекта культурного наследия, дата составления 20.01.2014 г., по форме, утвержденной Приказом Минкультуры РФ от 11.11.2011 №1055.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

По результатам проведённых исследований, а также анализу разделов представленной на экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021, установлено, что проектом учтены мемориальные и архитектурно-художественные особенности объекта культурного наследия.

Хутор Вертячий в силу своего географического положения во время Сталинградской битвы оказался одним из важнейших опорных пунктов в системе обороны противоборствующих сторон. В августе 1942 года немцы форсировали Дон в районе хутора Вертячий, накапливали войска для удара по Сталинграду со стороны запада. До конца ноября 1942 года хутор был оккупирован фашистскими войсками. На окраине хутора находился концентрационный лагерь советских военнопленных. Множество узников этого лагеря фашисты расстреляли во время наступления советских войск. В братской могиле покоятся советские воины, освобождавшие хутор Вертячий.

Объект культурного наследия регионального значения, памятник истории «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., посвящён сохранению памяти об особо важных событиях в период Великой Отечественной войны.

В настоящее время архитектурно-художественное оформление памятника истории находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются разрушения надгробных плит, мощения площадки, утраты элементов, сколы, трещины. Дефекты элементов мемориала подтверждены натурными исследованиями объекта культурного наследия.

Авторами проекта разработан ряд мероприятий по реставрации архитектурно-художественного оформления мемориала объекта культурного наследия регионального значения: восстановление мощения площадки, реставрация центральной композиции, в том числе: облицовка надгробия, укрепление поверхностей столбов/obeliska, реставрация поверхности барельефа, реставрация элемента «звезда»; реставрация и возвращение первоначального облика западного столба/стелы, восстановление штукатурной поверхности мемориальной стены; замена дефектных мемориальных досок на тумбах/пилонах.

Эксперты отмечают, что ряд мемориальных досок, являющихся поздними вставками в композицию мемориала, проектом предлагается перенести на мемориальную скруглённую бетонную стену, что является приёмом сохранения и развития мемориальной ценности памятника.

В результате производимых работ нагрузки на существующие несущие конструкции не увеличиваются.

Согласно Акта определения влияния, предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Проектная документация выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) № 53-09-07/840 от 14.07.2021 г., выданным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Представленные на экспертизу материалы, включающие результаты натурного исследования объекта, представляют достаточную полноту и информативность, а также возможность объективной оценки предлагаемых проектных решений.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «РИО» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01800 от 24 июня 2014г.*), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией **возможно**.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021. *на 3 л.;*
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021. *на 2 л.;*

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии	В.Е. Тихонов
Ответственный секретарь экспертной комиссии	А.В. Тихонов
Член экспертной комиссии	Л.К. Горлова

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 15.09.2021 года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021

г. Астрахань, г. Волгоград

07.09.2021 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «РИО».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «РИО» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01800 от 24 июня 2014 г.*).

Совещались (по дистанционной связи):

- Тихонов Виктор Евгеньевич – государственный эксперт (г. Волгоград);
- Тихонов Александр Владимирович – государственный эксперт (г. Астрахань);
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт (г. Астрахань).

Повестка дня:

- 1.** Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021.
- 2.** Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии;
- 3.** Утверждения перечня документов в составе научно-проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
- 4.** Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

По первому вопросу: слушали Горлову Л.К., с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021, в составе которой государственные эксперты: Тихонов В.Е., Тихонов А.В., Горлова Л.К.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021, в составе которой государственные эксперты: Тихонов В.Е., Тихонов А.В., Горлова Л.К.

По второму вопросу слушали Горлову Л.К. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова В.Е., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Тихонова А.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова В.Е.,
ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Тихонова А.В.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова В.Е. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы, в том числе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
Раздел 1. Предварительные работы		
1	1002-2021 - ИРД	Подраздел 1. Исходно – разрешительная документация
2	1002-2021 - ПР	Подраздел 2. Предварительные исследования
3	1002-2021- ПО.О	Подраздел 3. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. <i>Обосновывающая часть</i>
4	1002-2021- ПО.У	Подраздел 4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. <i>Утверждаемая часть</i>
Раздел 2. Комплексные научные исследования		
5	002-2021–КНИ1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
6	1002-2021–КНИ2	Подраздел 2. Натурные (архитектурные) исследования
7	1002-2021–КНИЗ	Подраздел 3. Комплексные инженерно-технические исследования с выводами и рекомендациями
Раздел 3. Проект приспособления		
I. Эскизный проект		
8	1002-2021-ЭП.ПЗ	Пояснительная записка
9	1002-2021-ЭП.АР	Архитектурные решения
10	1002-2021-ЭП.КР	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
II. Проект		
11	1002-2021- ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
12	1002-2021-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (благоустройство)
13	1002-2021-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
14	1002-2021 –КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
15	1002-2021-ПОР	Раздел 6. Проект организации строительства
16	1002-2021-ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
17	1002-2021- СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства (ремонтно-реставрационные работы)
Раздел 4. Рабочая проектная документация		
18	1002-2021-ГП	Генеральный план (благоустройство)
19	1002-2021-АС	Архитектурные решения

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова В.Е. с предложением утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

07 сентября 2021 г. - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;

А.В. Тихонов;

Л.К. Горлова.

15 сентября 2021 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;

А.В. Тихонов;

Л.К. Горлова.

15 сентября 2021 г. - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;

А.В. Тихонов;

Л.К. Горлова.

Председатель Экспертной Комиссии _____ В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ А.В. Тихонов

Член Экспертной Комиссии _____ Л.К. Горлова

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021

г. Астрахань, г. Волгоград

15.09.2021 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Тихонов Виктор Евгеньевич

Государственный эксперт,
ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Тихонов Александр Владимирович

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Горлова Людмила Константиновна

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «РИО».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «РИО» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01800 от 24 июня 2014 г.*)

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (В.Е. Тихонов, А.В. Тихонов, Л.К. Горлова).

3. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

Члены Экспертной комиссии В.Е. Тихонов (г. Волгоград), А.В. Тихонов (г. Астрахань), Л.К. Горлова (г. Астрахань):

- согласились с материалами научно-проектной документации научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62-й армии, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., 1965 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, хутор Вертячий (ремонтно-реставрационные работы) Шифр 1002-2021;

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии:

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии:

А.В. Тихонов

Член Экспертной комиссии:

Л.К. Горлова