

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г.**

**Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34
(капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений,
систем: холодного водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-34**



2020 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34
(капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем:
холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения) Шифр 01-34/1-34

г. Астрахань, г. Псков

20 октября 2020 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	27.08.2020 г.
Дата окончания проведения экспертизы	20.10.2020 г.
Место проведения экспертизы	Города: г. Астрахань, г. Псков
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), Голубева И.Б. (г. Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ № 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019 г.) Свидетельство № 0430.00-2017-3443124642-П-140, выданное – Ассоциация – Саморегулируемая

	организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области Мособлпрофпроект» СРО-П-140-27022010
--	--

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Александр Владимирович
Образование	Среднее специальное
Специальность	Архитектор-реставратор
Ученая степень (звание)	Почётный архитектор России
Стаж работы	36 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627 - Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - документация или разделы

	документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Голубева Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	Искусствовед
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	49 лет
Место работы и должность	не работает
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 г. № 996 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,

	мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	-
Стаж_работы	14 лет
Место_работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Тихонова Александра Владимировича, ответственного секретаря экспертной комиссии Голубевой Ирины Борисовны и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого

документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 06.03.2019г. №53-09-06/129, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
- договоры между ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» и экспертами Голубевой И.Б. (г. Псков), Тихоновым А.В. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34.

Цель экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом,

расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019 г.) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019 г.) представлена на электронном носителе

В составе:

Ном тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	
	01-34/1- 34-ИРД.1	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	01-34/1- 34-ИРД.2	Подраздел 2. Протоально-документальная фотофиксация объекта
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	01-34/1-34-КНИ.1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
3	01-34/1- 34-КНИ.ОЧ	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
4	01-34/1- 34-КНИ.ТЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
	Раздел 3. Работы по приспособлению и капитальному ремонту	
1	01-34/1- 34-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
3	01-34/1-34-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
4	01-34/1- 34-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.	
5.1	01-34/1- 34-ИОС 5.1	Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
5.2	01-34/1- 34-ИОС 5.2	Подраздел 5.2. Система водоснабжения

5	01-34/1- 34-ИОС 5.3	Подраздел 5.3. Система водоотведения
	01-34/1- 34-ИОС 5.4	Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
6	01-34/1- 34-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства
8	01-34/1-34-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
11	01-34/1- 34-СМ	Раздел 11. Сметная документация по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела «Предварительные работы» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчет;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

Объект культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34.

Сведения о местонахождении объекта:

Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана милиции Тряскина, д. 34.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказом от 01.10.2019г. № 180 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11 – 18; 20 – 50»:

- утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11 – 18; 20 – 50, согласно приложениям 1 – 3;
- утверждены режимы использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11 – 18; 20 – 50

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект культурного наследия регионального значения: «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г., по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05.06.97 г.

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:

Приказ № 235 от 10.09.2020 г. «Об утверждении предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. м капитана Тряскина 11 – 18; 20 – 50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, д. 34».

Краткие исторические сведения:

Посёлок, находящийся неподалёку от завода «Дюмо», был основан в 1906 году. Он назывался Французским, так как заселяли его в основном выходцы из Франции и делился на две части. В Большой Франции жили служащие завода и их начальство. В Малой Франции – простые рабочие. Русские же мастера обитали чуть дальше, их посёлок назывался – Русская деревня. После Октябрьской революции завод стал советским, и французское название заменили на «Красный Октябрь».

Территория, застройки поселка «Мансардный» – памятное место, где велись ожесточённые бои с немецко-фашистскими оккупантами в 1942г. На этом участке фронта вместе с воинами Советской Армии доблестно защищали Сталинград отряды народного ополчения Баррикадного района.

Посёлок был практически разрушен до основания. В основном вместо элитных домов с мансардами остались только фундаменты. 22 августа 1945 г. Совнарком СССР принял постановление «О мерах по восстановлению г. Сталинграда», в котором наметил конкретную программу восстановительных на 1945 – 1947 гг. Однако, выполнить намеченную программу в указанный срок не удалось. Строительные организации, прежде всего «ГлавСталинградстрой», не справлялись с планом жилищного строительства. За два года, прошедшие после принятия постановления СНК СССР, они выполнили только две третьих плана намеченных работ. Строительные организации не располагали необходимыми механизмами, в частности, экскаваторами, и разработка грунта проводилась вручную, наблюдалась большая текучесть рабочей силы. Крупные предприятия – тракторный, «Баррикады», «Красный Октябрь», имени Петрова, судостроительный, ГРЭС и другие, располагая большими возможностями, самостоятельно решали жилищную проблему, в результате чего в 1946 – 1948 гг. стал восстанавливаться посёлок «Мансардный», ныне застройка по ул. им. капитана Тряскина.

Послевоенное восстановление проходило при участии молодого и очень талантливого архитектора Е.И. Левитана, впоследствии Ефиму Иосифовичу было присвоено звание Заслуженного архитектора РСФСР, а в 1951 г. он стал Лауреатом Сталинской премии второй степени.

На данный момент Французский посёлок нуждается в полной реконструкции, как самих зданий и сооружений, так и в полном благоустройстве территории.

Территория рабочих посёлков в Сталинграде составляла отдельный административный район – Баррикадный. Он был образован 14 мая 1936 года в ходе разукрупнения Ерманского (Центрального) и Дзержинского районов. После войны Баррикадный район просуществовал до 15 октября 1953 года, когда он был административно объединен с Краснооктябрьским районом. Но и по сей день территория между Тракторным заводом и заводом «Красный Октябрь» в народе именуется «Баррикадами».

Одна из улиц посёлка носит имя героя-милиционера. Это небольшая улица с двухэтажными домами постройки начала пятидесятых годов прошлого века носит имя капитана милиции Андрея Дмитриевича Тряскина, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Современный посёлок вдоль ул. им. капитана милиции Тряскина в Краснооктябрьском районе до Отечественной войны назывался Мансардный: он состоял из трехэтажных кирпичных домов с мансардными надстройками. Во время войны посёлок был разрушен. В 1948-1949 гг. здесь снова вырос рабочий посёлок.

Некоторые вновь построенные дома стоят на старых фундаментах. Дома типовые, разных серий. Архитектурный облик этих домов функционален: два этажа, вальмовые крыши, фасады дополнены балконами и верандами, мансардные надстройки отсутствуют. Однако по традиции (также в справочниках) это место называют «мансардные дома» (происходит от фр. «мансарда» – жилое помещение на чердаке с наклонным потолком или наклонной стеной).

Библиография и ссылки на интернет - ресурсы:

1. *Материалы из Википедии - свободной энциклопедии.*
2. <http://gis.miroznai.ru>, Памятники и памятные места Краснооктябрьского района города Волгограда;
3. http://www.pravda34.info/?page_id=81, Краснооктябрьский район Волгограда;
4. <http://stalingburg.ru/stalingradskaya-bitva/2305-oborona-zavoda-krasnyy-oktyabr-stalingradskaya-bitva.html>, Оборона завода «Красный октябрь» - Сталинградская битва;
5. <http://www.vlg20.ru/news/664>

Описание жилого дома № 34 по улице имени капитана Тряскина:

Здание по улице Тряскина, № 34 относится к послевоенному периоду восстановления г. Волгограда. Жилой дом построен в 1949 г. в составе комплекса жилой застройки по ул. им. капитана Тряскина. Масштаб и планировочное решение квартала обусловлены параметрами бывшего Мансардного посёлка. Архитектурная композиция здания аналогична архитектуре ряда жилых домов, расположенных в квартале (дома №№ 26, 31, 34, 36, 42).

Здание прямоугольное в плане, 2-х этажное, с подвалом. Стены из шлакоблочных мелкогабаритных элементов. Крыша вальмовая, с выступами чердачных продухов и вентканалов. Фасады оштукатурены, окрашены фасадной краской. На фасадах размещены декоративные элементы, свойственные архитектуре 40-50 гг. XX-го века. Два входа расположены на дворовом фасаде, оформлены ризалитами, завершенными ступенчатыми аттиками. В центре аттиков размещен круглый медальон с наличником и замком. В ризалитах устроены входные проемы в виде порталов, обрамленных крупными рустами с замком. Часть оконных проемов декорирована плоскими наличниками и подоконными полочками с сухариками-кронштейнами.

Первоначальная шестичастная расстекловочная схема оконных заполнений изменена почти полностью. Архитектура боковых открытых веранд значительно искажена разномасштабными заделками, проемами, пристройками. Данные изменения являются поздними наслоениями и оказывают отрицательное влияние на восприятие первоначальной архитектурно-художественной композиции фасадов.

Общие показатели здания:

Назначение объекта – жилой многоквартирный дом по ул. им. капитана Тряскина, 34.

Год постройки – 1949 г. (по данным технического паспорта здания).

Количество этажей, подъездов, наличие технических этажей и подвала: 2 (два) этажа, 2 (два) подъезда, холодный чердак, подвальные помещения

Общая площадь – 429,8 м²

Строительный объем – 2081,0 м³

Последний кап. ремонт крыши и фасада выполнен в 2017 году.

Капитальный ремонт внутренних инженерных систем (отопление, водопотребление, водоотведение, электроснабжение) не выполнялся.

Капитальный ремонт фундамента и подвала со времен постройки не выполнялся.

Описание конструкций здания:

Несущие наружные и внутренние стены – шлакоблочные толщиной 510 мм.

Вентиляционные кирпичные каналы – выполнены из керамического полнотелого кирпича и оштукатурены.

Наружные стены – оштукатурены и окрашены в период последнего кап. ремонта фасада и крыши.

Марка материала стен и раствора – не обследовались.

Перекрытия межэтажные – деревянные по деревянным балкам.

Перекрытия подвала – железобетонные.

Тип конструкции крыши – деревянная стропильная система.

Тип фундамента, наличие отмостки:

Фундамент – бутовый ленточный, глубина заложения – 1,80 м.

Цоколь кирпичный, в виде прямоугольного выступа, оштукатурен и окрашен.

Территория вокруг здания спланирована. По периметру здания, имеется бетонная отмостка. Марка камня и раствора, геологические особенности грунта под подошвой фундамента – не обследовались.

Внутренние лестницы – деревянные.

Оконные и дверные заполнения:

Заполнение оконных проёмов в местах общего пользования, выполнено из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом.

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:

- фундаменты – бутовые, ленточные, не обследовались.
- цоколь – выступающий из плоскости стены, прямоугольный, оштукатурен. Состояние – удовлетворительное (произведен ремонт в 2017 г.). Отмостка из цементно-песчаного раствора, требуется ремонт.
- стены – шлакоблочные, оштукатурены, окрашены. Состояние кладки стен – удовлетворительное (произведён ремонт в 2017 г.).
- крыша – вальмовая. Несущие элементы кровли – деревянные. Покрытие – состояние удовлетворительное (произведен ремонт в 2017 г.).
- внешнее декоративное убранство порталы подъездов с рустом, многопрофильные обрамления оконных проемов, подоконные полочки с сухариками-кронштейнами, аттики. Состояние удовлетворительное.

Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов:

- общее состояние – не обследовались.
- перекрытия – не обследовались.
- полы – не обследовались
- стены внутренние – кирпичные, не обследовались.
- окна – не обследовались.
- лестницы – не обследовались.
- лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения – не обследовались. живопись (монументальная и станковая) – отсутствует.
- предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) – отсутствуют.

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

В рамках регионального краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной Постановлением правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. п. 812-п, в 2016 году планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 34.

В части первого этапа произведены строительно-монтажные работы по

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт крыши, фасада) в соответствии с Техническим Заданием Заказчика и Заданием, выданным госорганом по охране объектов культурного наследия Волгоградской области.

В части второго этапа работ ведется разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с Техническим Заданием Заказчика (УНО «Региональный фонд капитального ремонта МКД»).

В части третьего этапа работ - разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт подвальных помещений, фундаментов – усиление фундаментов) в соответствии с Техническим Заданием Заказчика (УНО «Региональный фонд капитального ремонта МКД»).

Исследовательская часть

фундамент, подвальные помещения системы: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения

ФУНДАМЕНТ

Основные характеристики:

Тип – бутовый ленточный, служит стенами подвала.

Вертикальная гидроизоляции – отсутствует.

(Кап. ремонт гидроизоляции проводится через 15-20 лет)

Отметка основания фундамента – минус 1,8 м.

Здание эксплуатируется более 70 лет

Отделка, дефекты

Цоколь – оштукатурен по кирпичу и окрашен фасадной краской.

По проведенному обследованию состояние фундаментов – работоспособное (Способность воспринимать фактический уровень нагрузок).

Проектом предлагается:

Усиление фундаментов выполнить по внутренней стороне ленточного фундамента под наружные стены из подвальных помещений. С помощью перфорированных труб-инъекторов под углом 60° сквозь существующий пол подвала и существующий фундамент здания под подошву фундамента закачивается специальная бетонирующая смесь "Рунит инъекционный" под давлением 0,6 МПа, после отверждения которой образуется уширение в виде пяты, что повышает несущую способность фундамента.

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

Основные характеристики

Стены из силикатного кирпича. Пол земляной. Перекрытие подвальное – ж/б плиты.

Отделка

Стены и потолки не оштукатурены и обработаны побелкой по кирпичной кладке.

Описание, дефекты

Имеется разрушение кирпичной кладки стен и перегородок помещений. Откосы проемов дверей и окон разрушены.

Проектом предлагается:

- Выполнить подготовку поверхностей потолка, стен, пола помещений и демонтаж существующих окон продухов. Решетки закрепить в местах продухов подвала к стене болтами.
- Поверхность пола подвала выровнять среднезернистым песком ГОСТ 8736-2014 фракцией 2 мм средней толщиной засыпки 100 мм.
- Выполнить антисептирование существующих деревянных дверей помещений подвала биозащитным составом "Сенеж био" (два слоя).
- Выполнить поручни при лестничных маршах спуска в подвал.
- Выполнить антикоррозионное покрытие существующих металлических косяков лестниц спуска в подвал.
- На входе в подъезды выполнить подливку цементно-песчаным раствором М100 в зазор между стеной дома и железобетонной площадкой входа.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:

При обследовании электроснабжения выявлено, что распределительные и групповые сети выполнены проводами и кабелями с алюминиевыми жилами и пришли в критическое состояние в связи с износом и требуют замены.

Светильники с лампами накаливания находятся в непригодном для эксплуатации состоянии; не имеют прочного крепления к стенам, провода имеют нарушенную изоляцию.

Щитки этажные и оборудование внутри щитков не обеспечивают защиту сетей от перегрузки и коротких замыканий. Электрооборудование и электропроводка изношены и морально устарели. Щиты и ящики не имеют замков и запоров и доступны посторонним. Оборудование и сети требуют замены.

Проектом предлагается:

- установка ВРУ.
- прокладка кабеля от ВРУ до проектируемых этажных щитков.
- установку этажных щитов 1ЩЭ, 2ЩЭ с автоматами защиты от перегрузки и короткого замыкания в сети.
- прокладка кабелей от этажных щитков и ввод в квартиры с последующим подключением к аппаратуре (без замены внутриквартирного оборудования).
- замена распределительной и групповой сети на кабели с медными жилами, в оболочке из ПВХ с низким дымо-газовыделением – ВВГнг(А)-LS.
- замена светильников и сетей освещения в подвале.

- дать решения по электробезопасности, повторному защитному заземлению и мероприятиям по защите от проявлений молнии.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Стояки хозяйственно-питьевого водопровода В1, арматура на общедомовых коммуникациях изношены, отмечены значительные участки труб, пораженные ржавчиной. Наблюдаются следы многочисленных ремонтов.

Проектом предлагается:

- замена трубопроводов стояков, коллекторов хозяйственно-питьевого водопровода В1.

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода В1 предусмотреть из труб полипропиленовых PPR- PN20, ввод в здание существующий.

Проход трубопроводов В1 через стены здания и перекрытия вести в стальных гильзах. Зазор между трубопроводами и гильзами заделать эластичным водонепроницаемым материалом. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм.

Вертикальные стояки В1 закрепить к строительным конструкциям хомутами через 0,8м.

При производстве работ составить акты освидетельствования скрытых работ:

- испытания на прочность и герметичность сетей водопровода;
- герметизация водопроводного ввода.

КАНАЛИЗАЦИЯ:

В процессе обследования выявлено не удовлетворительное состояние чугунных канализационных труб, отводов и тройников.

Проектом предлагается:

- замена трубопроводов стояков, коллекторов, стояков и выпуска хоз-бытовой канализации К1.

Трубопроводы канализации К1 предусмотреть из раструбных труб ПП по ТУ 4926-010-42943419-97. Заделку трубопроводов систем К1 в стенках ж/б колодцев выполнить согласно ТПП 4.900-9 вып.0-1.

Места прохода стояков К1 выше перекрытия на 8-10см до горизонтального отводного трубопровода заделать цементным раствором толщиной 2 – 3см. Перед заделкой стояка цементным раствором трубопровод следует обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

Основание под трубопроводы К1 естественное, с песчаной подготовкой 100мм.

Вертикальные стояки К1 закрепить к строительным конструкциям хомутами через 1м.

При производстве работ составить акты освидетельствования скрытых работ:

- испытания на прочность и герметичность сетей канализации;
- герметизация выпуска канализации;
- герметизация проходов трубопроводов К1 через стенки колодцев.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

В результате обследования выявлены поражения коррозией магистральных трубопроводов, стояков, отопительных приборов. Отмечены следы текущих ремонтов, замена отдельных участков трубопроводов, хомуты, капельные течи в местах врезки арматуры. Система отопления на лестничных клетках вышла из строя, отопительные приборы частично демонтированы. Нарушена изоляция на трубопроводах, расположенных на чердаке, в подполье.

Проектом предлагается:

Замена трубопроводов к существующим отопительным приборам, замену отопительных приборов на лестничных клетках системы отопления жилого дома.

Источником теплоснабжения служат существующие тепловые сети.

Система отопления двухтрубная с верхней разводкой по чердаку.

Нагревательные приборы в жилых помещениях, расположение стояков и проходы через перекрытия существующие, в лестничной клетке предусмотрена замена радиаторов.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется ручными терморегуляторами.

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется из воздухоборника установленного на чердаке здания.

На узле ввода предусмотрена замена арматуры, фильтров и контрольно-измерительных приборов.

На каждом стояке предусмотрена запорная арматура для спуска воды.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Закон Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 06.03.2019 г. № 53-09-06/129, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Технический паспорт БТИ на объект культурного наследия.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Трякина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34.

С целью определения технического состояния конструкций здания были обследованы конструкции фундаментов, относящиеся к общему имуществу многоквартирного жилого дома, обследование подвальных помещений. Авторами проекта осуществлен подбор и анализ имеющейся технической документации по объекту, выполнено сплошное визуальное обследование здания и выявление значимых дефектов и повреждений с фотофиксацией дефектов.

На момент проведения обследования объект эксплуатируется 70 лет, за время эксплуатации в несущих и ограждающих конструкциях формировались повреждения, соответствующие, в основном, реализации второй группы предельных состояний (трещины в стене) снижающие эксплуатационную пригодность объекта и влияющие на их долговечность. Согласно ВСН 58-88 (р), приложения 3, продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации, для фундаментов ленточных бутовых на сложном или цементном растворе – 50 лет, указанный период значительно превышен.

По данным обследования техническое состояние фундаментов работоспособное (способность воспринимать фактический уровень нагрузок).

Существующие конструкции фундаментов не обеспечивают эффективную защиту от грунтовых вод и атмосферных осадков, возникает необходимость усиления конструкции фундаментов. Проектом предусмотрено выполнить усиление фундаментов методом инъектирования специальной смеси с помощью перфорированных труб-инъекторов, с внутренней стороны, под подошву существующего ленточного фундамента, из подвальных помещений.

В подвальных помещениях имеются дефекты ж/б перекрытий, проемов вентиляционных продухов и пола. Проектом предлагается проведение отделочных работ подвала после проведения подготовительных работ и демонтажа существующих оконных заполнений продухов.

Авторами проекта намечен ряд мероприятий по ремонту инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Согласно Акту определения влияния, предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) 06.03.2019г. №53-09-06/129.

Эксперты считают, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, улучшают его эксплуатационные качества и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия. Представленные на экспертизу материалы, включающие результаты натурного и визуального обследования объекта, отвечают требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией **возможно**.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа

(PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение 1.

- Протокол № 01 организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34.
- Протокол № 02 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34.

Приложение 2.

- Приказ № 235 от 10.09.2020 г. «Об утверждении предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. м капитана Тряскина 11 – 18; 20 – 50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, д. 34»

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. В. Тихонов

Ответственный секретарь

И. Б. Голубева

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы
20.10.2020года*

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34

г. Астрахань, г. Псков

27.08.2020 г.

Заказчик экспертизы: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Разработчик Проекта: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»

(Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017 г., № 946 от 09.07.2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), Голубева И.Б. (г. Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

Совещались (по дистанционной связи):

- Голубева И.Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.08.2020 г. № 996);
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г.№ 1627).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных

помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-342. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, в составе которой государственные эксперты: Голубева И.Б., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, в составе которой государственные эксперты: Голубева И.Б., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Голубеву И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии -Тихонова А.В., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Голубеву И.Б.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Ном тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	
	01-34/1- 34-ИРД.1	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	01-34/1- 34-ИРД.2	Подраздел 2. Протоально-документальная фотофиксация объекта
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	01-34/1-34-КНИ.1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
3	01-34/1- 34-КНИ.ОЧ	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
4	01-34/1- 34-КНИ.ТЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
	Раздел 3. Работы по приспособлению и капитальному ремонту	
1	01-34/1- 34-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
3	01-34/1-34-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
4	01-34/1- 34-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.	
5.1	01-34/1- 34-ИОС 5.1	Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
5.2	01-34/1- 34-ИОС 5.2	Подраздел 5.2. Система водоснабжения
5	01-34/1- 34-ИОС 5.3	Подраздел 5.3. Система водоотведения
	01-34/1- 34-ИОС 5.4	Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
6	01-34/1- 34-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства
8	01-34/1-34-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
11	01-34/1- 34-СМ	Раздел 11. Сметная документация по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвертому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением определить основные направления работы экспертов:

- Провести анализ выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34.

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34.

- В рамках экспертизы, при необходимости провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ Тихонов А.В.

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ Голубева И.Б.

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ Левитан И.Б.

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34

г. Астрахань, г. Псков

20.10.2020 г.

Заказчик экспертизы: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Разработчик Проекта: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017 г., № 946 от 09.07.2019 г.*)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань), Голубева И.Б. (г. Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

Голубева И.Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.08.2020 г. № 996);
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г.№ 1627).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, в составе которой аттестованные эксперты по проведению

государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.

3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-34, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ Тихонов А.В.

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ Голубева И.Б.

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ Левитан И.Б.

Приказ № 235 от 10.09.2020 г. «Об утверждении предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Дома жилые мансардные (типовые)», 1948 г. расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина 11 – 18; 20 – 50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, д. 34».



**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

Волгоград

10.сентября 2020

№ 235

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилые мансардные (типовые)", расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11-18; 20-50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 34

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 697-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилые мансардные (типовые)", расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11-18; 20-50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 34.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.Ю.Баженов

УТВЕРЖДЕН



приказом комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области

от 10 сентября 2020 г. № 235

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
"Дома жилые мансардные (типовые)", расположенного по адресу: г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11-18; 20-50,
в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 34

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
"Дома жилые мансардные (типовые)", расположенного по адресу: г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11-18;
20-50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 34, являются:

№ п/п	Элементы предмета охраны	Описание элемента предмета охраны	Иллюстрации
1	Местоположение и градостроительные характеристики	отдельно стоящее здание, участвующее в формировании квартальной застройки комплекса "Дома жилые мансардные (типовые)", расположенное в глубине территории застройки параллельно ул. им. капитана Тряскина	 — здание по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 34
2	Объемно- пространственная композиция здания в пределах несущих и ограждающих конструкций, капитальных стен и перекрытий на период второй половины 1940-х гг.	прямоугольное в плане двухэтажное здание с подвалом, с ризалитами (2-ая, 7-ая световые оси) северо- восточного фасада	 План 1-го этажа 

			Условные обозначения:  - стены более поздних исторических объектов культурного наследия План 2-го этажа  План подвала 
3	Крыша	форма крыши – чердачная, вальмовая, четырехскатная с аттиками ризалитов и слуховыми окнами в сторону северо-западного, юго-восточного и северо-восточного фасадов	
4	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада на период второй половины 1940-х гг.	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 8 световых осей, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:	

		невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой; рамочное профильное обрамление дверного проема 1-го этажа (в 5-ой световой оси), рамочное профильное обрамление балконных проемов 2-го этажа (в 4-ой, 5-ой световых осях), лоджии 1-го и 2-го этажей по левому флангу фасада	
		прямые подоконные полочки окон 1-го этажа (во 2-ой, 3-ей, 6-ой, 7-ой световых осях), подоконные полочки с прямоугольными консолями окон 2-го этажа (во 2-ой, 3-ей, 6-ой, 7-ой световых осях); деревянная подшивка карнизных свесов	
5	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (торцевого) фасада на период второй половины 1940-х гг.	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения несимметричного фасада в 3 световые оси, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:	

		невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой; прямые подоконные полочки окон 1-го этажа; подоконные полочки с прямоугольными консолями окон 2-го этажа; арочная полуциркулярная форма проемов лоджии 1-го и 2-го этажей; деревянная подшивка карнизных свесов	
6	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада на период второй половины 1940-х гг.	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 8 световых осей, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:	
		невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой и оконными проемами; рамочное профильное обрамление балконных проемов 2-го этажа (в 4-ой, 5-ой световых осях); прямые подоконные полочки окон 1-го этажа (в 1-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой, 8-ой световых осях); подоконные полочки с прямоугольными консолями окон 2-го этажа (в 1-ой, 3-ей, 6-ой, 8-ой световых осях); деревянная подшивка карнизных свесов	

		ризалиты (во 2-ой, 7-ой световых осях) с высокими уступчатыми аттиками с треугольными завершениями, декорированными узкими карнизами; оформление входов крупным шахматным рустом с клинчатыми ступенчатыми завершениями; выступающая прямоугольная филенка над дверными проемами; рамочное профильное обрамление окон 2-го этажа (во 2-ой, 7-ой световых осях); подоконные полочки с прямоугольными консолями 2-го этажа (во 2-ой, 7-ой световых осях); дугообразный декор в виде профильного обрамления с замковым камнем; двупольные деревянные филенчатые двери с остеклением	
7	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного (торцевого) фасада на период второй половины 1940-х гг.	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения несимметричного фасада в 3 световые оси, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:	
		невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой; прямые подоконные полочки окон 1-го этажа; подоконные полочки с прямоугольными консолями окон 2-го этажа; арочная полуциркулярная форма проема лоджии 2-го этажа; деревянная подшивка карнизных свесов	
8	Материалы и характер обработки фасадов	фасады – оштукатурены, окрашены	

9	Принципиальная конструктивная схема здания на период второй половины 1940-х гг.	фундаменты, капитальные стены и перекрытия, их конструкции и материалы.	
---	---	---	---