

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия**

регионального значения:

«Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г.

«Многоквартирный жилой дом по адресу:

Волгоградская обл., г. Волгоград,

ул. им. Германа Титова, д. 6»

(капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения)

Шифр 01-34/1-6



АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения:
«Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г.
«Многоквартирный жилой дом по адресу:
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6»
(капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем:
холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения)
Шифр 01-34/1- 6**

г. Астрахань

19.03. 2021 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	08.02.2021 г.
Дата окончания проведения экспертизы	19.03.2021 г.
Место проведения экспертизы	г. Астрахань
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ № 04648 от 12.10.2017г.)

Сведения об экспертах:
Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Александр Владимирович
Образование	Среднее специальное
Специальность	Архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)	Почётный архитектор России
Стаж работы	37 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты аттестации в статусе эксперта Государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,

	непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань) Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Реквизиты аттестации в статусе эксперта Государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных

	памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Реквизиты аттестации в статусе эксперта Государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 № 219
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Тихонова Александра Владимировича, ответственного секретаря экспертной комиссии Горловой Людмилы Константиновны и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528—2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 05.03.2019 № 53-09-06/121;
- Договоры между ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» и экспертами Тихоновым А.В. (г. Астрахань), Горловой Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-6, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г.*).

Цель экспертизы:

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-6 (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г.*) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом, по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-6, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г. г.*) представлена на электронном носителе.

Состав научно-проектной документации:

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	
	01-34/1-6-ИРД.1	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	01-34/1- 6-ИРД.2	Подраздел 2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	01-34/1-6-КНИ.1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
3	01-34/1- 6-КНИ.ОЧ	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
4	01-34/1- 6-КНИ.ТЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
	Раздел 3. Работы по приспособлению и капитальному ремонту	
1	01-34/1- 6-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
3	01-34/1-6-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
4	01-34/1- 6-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.	
5.1	01-34/1- 6-ИОС 5.1	Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
5.2	01-34/1- 6-ИОС 5.2	Подраздел 5.2. Система водоснабжения
5.3	01-34/1- 6-ИОС 5.3	Подраздел 5.3. Система водоотведения
5.4	01-34/1- 6-ИОС 5.4	Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
6	01-34/1- 6-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства
8	01-34/1-6-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
11	01-34/1- 6-СМ	Раздел 11. Сметная документация по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия
	Раздел 4. Работы по приспособлению и капитальному ремонту. Рабочая документация	
1	01-34/1- 6-АС	Архитектурно-строительные решения
2	01-34/1- 6-ЭС	Система электроснабжения
3	01-34/1- 6-ВК	Водоснабжение и канализация
4	01-34/1- 6-ОВ	Отопление

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта: «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6 в объекте культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Архитектурный «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г., расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский р/он, пр. им. Ленина, кварталы № 602-608, 726-728, является объектом культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области".

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия: УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Сведения о территории границы объекта: Приказ комитета государственной охраны культурного наследия Волгоградской обл. от 12.10.2017 г. №145 «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952 – 1955 гг. расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. Ленина, кварталы № 602-608, 726-728».

Краткая историческая справка:

Краснооктябрьский район Волгограда граничит с Центральным, Тракторозаводским и Дзержинским районами города. Он занимает площадь 32,5 км, имеет выход к Волге и общую границу с Городищенским районом Волгоградской области. В состав Краснооктябрьского района входят незаселенный остров Денежный, а также поселки Вишневая Балка, Мансардный, Нижние Баррикады, Северный, и Тир.

Название район получил от металлургического завода «Красный Октябрь», который располагается на его территории. Промышленное предприятие, стало одним из основных градообразующих предприятий города.

Центральной магистралью Краснооктябрьского района, как и всего города, является пр. им. В.И. Ленина. От площади Возрождения проспект несколько отклоняется к северо-западу, проходит мимо прославленных заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и Тракторного, отделенных зеленью от жилой застройки. Справа возвышаются силуэты заводских корпусов, слева на террасе, значительно приподнятой над линией проспекта, обращенные в сторону просторов Волги фасады жилых домов и общественных зданий.

Застройка проспекта в Краснооктябрьском районе осуществлялась в 1952 – 1960 гг. по индивидуальным проектам: архитекторы А.В. Куровский, Ф.М. Лысов, М.Ф. Хохряков, З.Д. Горбушина, Д.В. Ершова, Я.А. Корнфельд и другие. Архитектура зданий выдержана в едином стиле: фасады расчленены лоджиями и эркерами, повышенные части увенчаны фронтонами. В ряду застройки выделяется здание Дома культуры имени В.И. Ленина (ныне Царицынская опера) (арх. Я.А. Корнфельд) и девятиэтажный «точечный» дом, расположенный на пересечении проспекта Ленина с проспектом Metallургов.

Улица имени Германа Титова – одна из трёх главных поперечных магистралей Краснооктябрьского района. На пересечении ул. Титова и проспекта им. В.И. Ленина расположена предзаводская площадь завода «Баррикады» (площадь Титова), акцентированная памятником В.И. Ленину. Замыкает ул. Титова, расположенные по её оси, здания заводоуправления и проходные (архит. Г. И. Кривкина).

Далее от пр. им. Ленина ул. Титова проходит мимо парка имени Ю. Гагарина – одного из старейших парков Волгограда. Парк, в своё время носивший название «Аэропортовский», был основан еще до войны, в 30-х гг. рабочими завода «Баррикады». Во время Сталинградской битвы на территории парка шли ожесточенные бои. Небольшой по территории парк, ныне окруженный улицами Аэропортовской, Титова, Скульптурной и Тарашанцев, занимал важное место в системе обороны 308-й дивизии, так как захват парка открывал дорогу к Волге.

Застраивалась ул. им. Германа Титова, вместе с улицами, прилегающими к парку Гагарина, в послевоенное время.

Описание объекта культурного наследия:

Архитектурный «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г., расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский р/он, пр. им. Ленина, кварталы № 602-608, 726-728, является объектом культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области".

12 октября 2017 г. был издан приказ № 145 «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952 – 1955 гг. расположенного по адресу: г.Волгоград, пр. им. Ленина, кварталы № 602-608, 726-728.

Здание построено в середине XX века, в 1950 г., 4-х этажное, кирпичное, с холодным чердаком и подвалом. Крыша 4-х скатная, вальмовая, по деревянным стропилам, с наружной водосточной системой. Перекрытие подвальное – ж/б. Чердачное и меж. этажные перекрытия – по деревянным балкам. Фундаменты – ленточные бутовые, глубина заложения 1,80м. Кровля и фасад – после капитального ремонта в 2017 г.

Библиография и ссылки на интернет-ресурсы:

1. *Атопов В.И., Масляев В.Е., Липявкин А.Ф. Волгоград, - М: Стройиздат, 1985г. - 215с., ил.*

2.*Комплекс культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда: [библиогр. справка] / [сост. А. Г. Семенова; ред. В. Ю. Зоткина]; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека- филиал № 19. - Волгоград, 2013. - 13 с.: ил. - Библиогр.: 36 назв.*

3.*Свод историко-архитектурного наследия Царицын-Сталинград-Волгоград (1589-2004 гг.), Волгоград 2004 г., издательство Панорама, С.А.Аргасцева, Л.В. Гуренко, П.Е. Жорова. Стр.66-67;*

Сведения об объекте:

Назначение здания – жилое.

Год постройки – 1950 г. (по данным технического паспорта здания).

Серия, тип проекта – не определён

Последний капитальный ремонт крыши и фасада выполнен в 2017 году.

Капитальный ремонт фундаментов, подвала, внутридомовых инженерных систем, со времён постройки не выполнялся.

4 (четыре) этажа, 3 (три) подъезда, холодный чердак, подвал.

Общая площадь – 1707,70 м²

Объем здания – 10165,0,00 м³

Описание несущих конструкций здания (на период обследования)

Наружные стены из красного кирпича без отделочных слоёв, на сложном растворе.

Марка материала стен и раствора – не обследовались.

Перекрытия – не обследовались.

Перекрытия – не обследовались

Тип конструкции крыши – деревянная стропильная система.

Фундамент – согласно, технического паспорта (БТИ): бутовый ленточный, глубина заложения – 1,80 м.

Цоколь – кирпичный, оштукатурен и окрашен.

По визуальному обследованию, территория вокруг здания спланирована. По периметру здания, имеется отмостка. Ширина подошвы фундамента, глубина заложения фундамента, марка (камня) и раствора, геологические особенности грунта под подошвой фундамента – не обследовались.

Фасады: Основной материал стены: – красный глиняный кирпич.

Лестницы: Внутренние лестницы сборные ж/б.

Оконные и дверные заполнения: Заполнение оконных проёмов в местах общего пользования в подвале деревянные оконные блоки с окрасочным слоем.

Исследовательская часть – фундамент, подвал:

Описание, дефекты

Подвал.

Помещения подвала: повреждение поверхности отделочных слоев потолка, местами ж/б плиты потолка с оголенной арматурой; полы с разрушенной цем. песчан. стяжкой; лестницы спуска в подвал – частичное разрушение ступеней.

Перекрытие подвала – плоское, повреждение отделочных слоёв и фрагментарное оголение арматуры.

В подвале – необходим ремонт и частичная замена дверных блоков. Оконные блоки – в неработоспособном состоянии, требуется полная замена.

Лестницы спуска в подвал – необходим ремонт ступеней и поручней.

Частично разрушены ж/б конструкции вертикальных спусков в подвал (размещены снаружи здания возле 1-го и 2-го подъездов).

Фундаменты. По визуальному обследованию фундаменты – ограниченно-работоспособны.

(Способность воспринимать фактический уровень нагрузок).

Подвал. По визуальному обследованию несущие конструкции подвала находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

Техническое состояние основных конструктивных элементов здания в обследованной зоне различно.

Фундаменты (зона обследования) – ограниченно работоспособное состояние

Подвал (зона обследования) – работоспособен.

Общее состояние несущих конструктивных элементов здания – работоспособное состояние

Общее состояние памятника:

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Общее состояние – удовлетворительное, требуется ремонт (усиление) фундаментов, подвала, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления.

Фундаменты:

Проводилось визуальное обследование фундаментов. Состояние фундаментов ограничено работоспособное. В качестве фундаментов использована бутовая кладка. Принято решение провести мероприятия по усилению конструкций фундаментов методом инъектирования. Фундаменты без капитального ремонта около 70 лет.

Цоколи и отмостки около них: не обследовались.

Стены наружные: После кап. ремонта 2017 г.

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): После капитального ремонта 2017 г. – не обследовалась.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: не требуется.

Дверные и оконные проёмы и их заполнение:

Оконные блоки – в подвале деревянные – полностью отсутствуют или в ограничено работоспособном состоянии.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): не требуется.

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

Общее состояние:

Помещения подвала – повреждение поверхности отделочных слоёв потолка, местами ж/б плиты и балки перекрытия потолка с оголённой арматурой; полы с разрушенной цем.песчан. стяжкой; лестницы спуска в подвал – частичное разрушение ступеней, отсутствие поручней.

Перекрытия (сводчатые, плоские):

Перекрытие подвала – плоское по балкам, повреждение отделочных слоев и фрагментарное оголение арматуры.

Полы:

Полы в подвале – частичное разрушение цем. песчаной стяжки – ограниченно-работоспособные.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): Внутренние стены кирпичные, состояние рабочее.

Столбы, колонны: отсутствуют.

Дверные и оконные проёмы и их заполнение:

В подвале – необходим ремонт и частичная замена дверных блоков. Оконные блоки – в неработоспособном состоянии.

Лестницы и крыльца: Лестницы спуска в подвал – необходим ремонт ступеней и поручней.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.

Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): отсутствует.

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

В рамках регионального краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной Постановлением правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. n 812-п, в 2019 году планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г, жилой дом № 6, является частью этой застройки.

В части первого этапа работ, проведены ремонтно-восстановительные работы по сохранению данного объекта культурного наследия регионального значения, в соответствии с Техническим заданием Заказчика и заданием, выданным госорганом по охране объектов культурного наследия Волгоградской области, выполнены работы по капитальному ремонту кровли, фасада в 2017 гг.

В части второго этапа работ, ведётся разработка проектно документации на выполнение работ по сохранению данного объекта культурного наследия регионального значения, в соответствии с Техническим заданием Заказчика и заданием, выданным госорганом по охране объектов культурного наследия Волгоградской области выполняется проект по капитальному ремонту: фундаментов, помещений подвала, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения).

Проектные решения:

Проектом предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту: усиление ленточных фундаментов, капитальный ремонт подвальных помещений и систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления.

Фундаменты.

Рекомендуется выполнить мероприятия по усилению фундамента методом инъектирования с последующей гидроизоляцией фундаментов с внутренней стороны (в подвале) материалом РУНИТ ДЗ – 01 – 32. (инъекционный материал для кладки (НП), М50. Далее выполнить гидроизоляцию материалом РУНИТ Д5 – 01-02 (штукатурная гидроизоляция). Отделочный слой – покрываем стены эластичным 2-х компонентным материалом РУНИТ.

Подвал.

Выполнить восстановительные работы перекрытия подвала (ж/б конструкция):

- выполнить очистку поверхности потолка,
- перекрытия обработать антикоррозионным составом с последующим защитным слоем.
- окрасить силикатной краской, типа «BOLIX SZ» в два слоя.

Стены и перегородки:

- обработать грунтовкой глубокого проникновения;
- оштукатурить цем. известковым р/ром с последующей окраской известковым р/ром за 2 раза.

Пол в подвале – ремонт цем. песчан. стяжки.

Оконные блоки.

Выполнить замену оконных блоков в прямых с установкой металлических решёток (РМ1) в осях 5. Часть оконных проёмов ранее были заложены кирпичом, выполнить ремонт кирпичной кладки. После установки оконных блоков выполнить ремонт откосов с последующей окраской, соответствующей по цвету краске цоколя.

Ранее в доме было печное отопление, поэтому для загрузки топлива были предусмотрены проёмы в уровне оконных блоков в подвал, и эти проёмы закрыты металлическими дверями. Эти двери имеют неработоспособное состояние. Выполняем демонтаж и установку новых металлических дверных блоков.

В 3-м подъезде входная группа в подвал организована через шейку подвала с улицы.

Необходимо выполнить ремонт потолка и стен шейки подвала:

- потолок – замена листов ГКЛ на влагостойкие листы ГКЛВ;
- стены – обработка стен составом грунт-антиплесень.

Выполнить ремонт прямых с последующим оштукатуриванием и окраской, согласно ведомости отделки. Цвет должен соответствовать существующему цвету цоколя.

Выполнить ремонт вертикальных спусков в подвал, расположенных снаружи здания, всего таких спусков – 2шт.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 05.03.2019 № 53-09-06/121.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Здание по ул. им. Германа Титова,6 является объектом культурного наследия и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г.

Данное здание является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Основные задачи, решаемые в процессе проектирования, заключаются в принятии необходимых мер для устранения дефектов фундамента, подвальных помещений, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, теплоснабжения и

поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии. Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 05.03.2019 г. № 53-09-06/121.

Архитектурный «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г., расположенный по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский р/он, пр. им. Ленина, кварталы № 602-608, 726-728, является объектом культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области". 12 октября 2017г. был издан приказ № 145 «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952 – 1955гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. Ленина, кварталы № 602-608, 726-728». Территория размещения многоэтажного жилого дома № 6 по ул. им. Г. Титова, в Приложении №1, ограничена поворотными точками 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71, и показана в приказе на фрагменте выкопировки № 9.

Здание по ул. им. Германа Титова, 6 построено в середине XX века, в 1950 г. Здание 4-х этажное, кирпичное, с холодным чердаком и подвалом. Крыша 4-х скатная, вальмовая, по деревянным стропилам, с наружной водосточной системой. Перекрытие подвальное – ж/б. Чердачное и меж. этажные перекрытия – по деревянным балкам. Фундаменты – ленточные бутовые, глубина заложения 1,80 м. Кровля, фасад – после капитального ремонта в 2017 г.

Авторами проекта принято решение о проведении мероприятий по капитальному ремонту: усиление ленточных фундаментов, капитальный ремонт подвальных помещений, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления. Капитальный ремонт, данных систем и конструкций, не проводился с момента постройки. Согласно Акту определения влияния, предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Эксперты считают, что проектные решения по производству ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия. Представленные на экспертизу материалы, включающие результаты натурного исследования объекта, представляют достаточную полноту и информативность, а также возможность объективной оценки предлагаемых проектных решений и отвечают требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Экспертная комиссия рекомендует разработать предмет охраны объекта культурного наследия с учетом анализа ценностных характеристик здания-памятника. После окончания ремонтно-реставрационных

работ, предусмотреть установку информационной таблички, содержащей информацию об объекте культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955г. «Многоквартирный жилой дом, по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. им. Германа Титова, д.6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-6, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией **возможно**.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-6
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации по сохранению объекта

культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом, по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1- 6

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии	А. В. Тихонов
Ответственный секретарь экспертной комиссии	Л. К. Горлова
Член экспертной комиссии	И. Б. Левитан

*Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы*

19.03.2021 года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-6

г. Астрахань

08.02.2021 г.

Заказчик экспертизы: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Разработчик Проекта: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»

(Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом, по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-6 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).
- Горлова Л.К. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142).
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: Комплекс застройки проспекта им. Ленина»,

1952-1955 г. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1- 6.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе научно-проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), Шифр 01-34/1-6, в составе которой государственные эксперты: Тихонов А.В., Горлова Л.К., Левитан И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-6, в составе которой государственные эксперты: Тихонов А.В., Горлова Л.К., Левитан И.Б.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Горлову Л.К.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Горлову Л.К.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы, в том числе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	
	01-34/1-6-ИРД.1	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	01-34/1- 6-ИРД.2	Подраздел 2. Протольно-документальная фотофиксация объекта
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	01-34/1-6-КНИ.1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
3	01-34/1- 6-КНИ.ОЧ	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
4	01-34/1- 6-КНИ.ТЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
	Раздел 3. Работы по приспособлению и капитальному ремонту	
1	01-34/1- 6-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
3	01-34/1-6-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
4	01-34/1- 6-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.	
5.1	01-34/1- 6-ИОС 5.1	Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
5.2	01-34/1- 6-ИОС 5.2	Подраздел 5.2. Система водоснабжения
5.3	01-34/1- 6-ИОС 5.3	Подраздел 5.3. Система водоотведения
5.4	01-34/1- 6-ИОС 5.4	Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
6	01-34/1- 6-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства
8	01-34/1-6-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
11	01-34/1- 6-СМ	Раздел 11. Сметная документация по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия
	Раздел 4. Работы по приспособлению и капитальному ремонту. Рабочая документация	
1	01-34/1- 6-АС	Архитектурно-строительные решения
2	01-34/1- 6-ЭС	Система электроснабжения
3	01-34/1- 6-ВК	Водоснабжение и канализация
4	01-34/1- 6-ОВ	Отопление

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» научно-проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), Шифр 01-34/1-6. В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Провести анализ выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» научно-проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), Шифр 01-34/1-6. В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Тихонов А.В./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Горлова Л.К./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./

ПРОТОКОЛ № 02

Итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-6

г. Астрахань

19.03.2021 г.

Заказчик экспертизы: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Разработчик Проекта: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г.*)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1-6, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г. Астрахань), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).
- Горлова Л.К. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142).
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) Шифр 01-34/1- 6, в составе которой

аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г. Астрахань), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.

3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Тихонов А.В., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-6 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-6, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015г.)

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки проспекта им. Ленина», 1952-1955 г. «Многokвартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6» (капитальный ремонт фундаментов, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Шифр 01-34/1-6, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Тихонов А.В./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Горлова Л.К./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./