

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место
боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой
дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район,
завод "Красный Октябрь"
Шифр 04.23-000165-05/ЭА**



Волгоград

2023г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской
лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой
дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область,
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь"
Шифр 04.23-000165-05/ЭА**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	17.08.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	19.10.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Волгоград , Астрахань
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г.Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Научно проектная организация Волгоградохранкультура». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. (переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384)
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Научно проектная организация Волгоградохранкультура». Юридический адрес: г. Волгоград, ул.Социалистическая,26 ИНН 3445125994 КПП 346001001 ОГРН 1123460004106 ОКПО 09565459
Собственник объекта	Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Адрес: 400040, г. Волгоград, ул. Поддубного, д. 8 ИНН 3442045532 КПП 344201001 ОГРН 1023402636883 Тел. 8442-73-13-28

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Самозанятый. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г. № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История

Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы:

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА

VI. Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА, выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура» на основании контракта № 000165-05/ЭА от 29.05.2023 г. (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00323 от 11.12.2012г.), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Состав проектной документации:

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА, выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура», представлена экспертам на электронном носителе в следующем составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела	Марка чертежей
1	2	3	4	5
Раздел 1	Предварительные работы	Часть 1	Исходно-разрешительная документация	ИРД
		Часть 2	Протольно-документальная фотофиксация объекта	Фото-фиксация
		Часть 3	Программа научно-исследовательских работ; План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия; Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики	

			надежности и безопасности; Акт определения категории сложности объекта культурного наследия; Акт подсчета физического объема; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
		Часть 4	Картограммы дефектов	
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Часть 1	Историко-архивные и библиографические исследования (историческая справка)	КНИ. ИАИ
		Часть 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)	КНИ. ОЧ
		Часть 3	Инженерно-технические исследования (исследования в зондажах и шурфах)	КНИ. ИТИ
		Часть 4	Отчет по комплексным научным исследованиям	КНИ
Раздел 3	Проект	Часть 1	Пояснительная записка	ПЗ
		Часть 2	Архитектурные решения	АР
		Часть 3	Конструктивные решения	КР
		Часть 4	Проект организации реставрации	ПОР
		Часть 6	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия	ОДИ

.....
Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) **не подлежит** государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Авторский коллектив:

Шишкина Л.В. ГАП, архитектор реставратор (II категория, направление – проектные работы по реставрации и консервации объектов культурного наследия). Приказ №732 от 17.05.2018. Общее руководство, научное руководство, исследования

Шишкин В.А. ГИП, инженер - реставратор инженер (II категория, направление – проектные работы по реставрации и консервации объектов культурного наследия) Приказ №732 от 17.05.2018. Общее руководство, натурные исследования, разработка проектных инженерных решений

Косьяненко Е. В. Архитектор - реставратор (III категория), Приказ № 361 от 16.02.2023. Сбор информации, натурные исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей

Кузнецова А. И. Архитектор - реставратор (III категория), Приказ № 186 от 11.02.2021. Сбор информации, натурные исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей

Лиманская Т. Н. Архитектор - реставратор (III категория), № 403 от 01.04.2021. Сбор информации, натурные исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей

В составе исходно-разрешительной документации представлены:

- Контракт № 000165-05/ЭА Разработка научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Руины центральной заводской лаборатории - Место боев 253-го Таращанского полка 45-й стрелковой дивизии, 1942-1943гг.» расположенного по адресу: г. Волгоград, в Краснооктябрьский район, территория завода «Красный Октябрь»;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 08.10.2021 №53-09-06/1114.;

- Разрешение комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 04.07.2023 № 53-09-08/3385 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия;

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 21.04.2014 г № 01-20/156 «Об утверждении описания особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии», 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь".;

- паспорт объекта культурного наследия от 30 июля 1980 г.;

- учетная карточка от 30 июля 1980 г.;

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 23.11.2012 № 01-20/416 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии», 1942 - 1943 гг. и установлении правовых режимов использования территории;

- Распоряжение департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 06.05.14 № 1510р «О включении объектов культурного наследия регионального значения в реестр муниципального имущества Волгограда, в составе муниципальной имущественной казны Волгограда и закреплении на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда».

В составе предварительных исследований представлены:

Программа научно-исследовательских работ;

План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 05 июля 2023 г.;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 05 июля 2023 г;

Акт определения категории сложности объекта культурного наследия регионального значения «Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь";

Акт подсчета физического объема объекта культурного наследия регионального значения «Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь";

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

X. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

"Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии".

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь".

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект поставлен на государственную охрану постановлением Волгоградской областной Думы "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области" от 05.06.1997 г № 62/706. Номер в ЕГРОКН — 341410121790005

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 23.11.2012 № 01-20/416 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии», 1942 - 1943 гг. и установлении правовых режимов использования территории;

5. Сведения об охранном обязательстве.

Отсутствуют

6. Сведения о предмете охраны:

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 21.04.2014 г № 01-20/156 «Об утверждении описания особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии», 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь".

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь", являются:

- Сохраненные руины центральной заводской лаборатории завода "Красный Октябрь" - место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии" во время обороны завода, подлинное свидетельство событий Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг.:

- объемно-пространственные характеристики: характер расположения сооружения в пространстве, объемные и силуэтные характеристики руин, подлинные материалы конструкций здания и их состояние, обеспечивающее сохранность объекта и неизменность его облика;

- местоположение двух мемориальных досок на юго-западной стене руин лаборатории, их конфигурация и размеры;

- металлическая доска с текстом: "Здесь стояли насмерть герои-таращанцы";

- материал составной мемориальной доски: гранит;

- текст мемориальной надписи составной доски: "Героически защищая священную землю Сталинграда в боях с немецко-фашистскими захватчиками в августе - сентябре 1942 погибли рабочие завода "Красный Октябрь" - бойцы 3 истребительного батальона:

Антонов Гаврила Кузьмич

Антонищенко Михаил Васильевич

Бондарев Степан Яковлевич

Буряков Андрей Владимирович

Виденин Иван Григорьевич

Гулюшкин Иван Иванович

Жиряков Николай Ефимович

Зыбунов Алексей Матвеевич

Илюшин Иван Никифорович

Ковалева Ольга Кузьминична

Комчаров Федор Илларионович

Коробов Виктор Михайлович

Кузьмин Алексей Петрович

Орлов Иван Максимович

Позднышев Георгий Павлович

Рычков Степан Сергеевич

Филинов Степан Иванович

Ханов Михаил Семенович
Хохлачев Митрофан Александрович
Шацкий Андрей Владимирович
Шипилин Яков Максимович

Юшин Павел Иванович" с изображением лавровой ветви;
- сектора и направления видовых раскрытий объекта культурного наследия - "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии".

7. Сведения о проведенных исследованиях.

В процессе комплексных научных исследований, произведенных в 2023 г. на основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 04.07.2023г. № 53-09-08/3385, были выполнены:

- историко – архивные и библиографические исследования;
- историко- архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи);
- инженерно-технические исследования (исследования в зондажах);

В результате комплексных научных исследований выполнены:

- предварительные исследования состояния объекта культурного наследия, осмотр конструкций;
- фотофиксация объекта с составлением картограмм размещения точек обзора, составлен протокол фотофиксации;
- выполнена картограмма дефектов по результатам осмотра;
- выполнен поиск первоисточников, библиографии в музеях, в интернет – ресурсах и архивах;
- выполнены инструментальные обмеры памятника;
- выполнены рекогносцировочное обследование объекта культурного наследия, включающее в себя визуальный осмотр объекта и участка прилегающей территории с фотофиксацией проявлений геологических и инженерно-геологических процессов, деформаций, элементов нарушений планировочной структуры.
- выполнено обследование технического состояния памятника, его частей и конструкций, анализ данных о причинах и факторах происходящих разрушительных процессов, разработка мероприятий для обеспечения длительной сохранности его конструкций и декоративного убранства.
- выполнены зондажи с щадящим раскрытием с целью изучения раскрываемых материалов и конструкций.

8. Краткие исторические сведения.

Двухэтажное кирпичное здание лаборатории завода «Красный Октябрь» построено в 1928-1930 годы в ходе развернувшейся в тот период его масштабной реконструкции. Несущие стены выполнили из керамического кирпича, усилив конструкцию внутренним каркасом из стальных колонн и балок. Позднее, в начале 30-х годов к лаборатории пристроили еще два боковых корпуса, приведя план здания к П-образному. Во время Сталинградской битвы большая часть здания была разрушена. Боковые крылья были утрачены полностью, а от центрального корпуса из внешних стен относительно хорошо сохранились только северная и часть западной. Руины лаборатории сохраняются как памятник героизму защитников Сталинграда наряду с мельницей Гергардта и зданием командного пункта 138-й стрелковой дивизии на острове Людникова.

В первый раз лаборатория стала эпицентром боёв в период с 15 по 25 октября 1942 года. В те дни бойцы 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии вели здесь ожесточённые бои. В ночь с 23 на 24 октября дважды здание переходило из рук в руки. Вторично бои за центральную заводскую лабораторию развернулись в середине декабря 1942 года. Немцами здание лаборатории было превращено в сильно укрепленный узел сопротивления, отчего сражение велось за каждую комнату. Здание несколько раз

переходило из рук в руки. Только 31 декабря 1942 года бойцы 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии смогли окончательно очистить это здание от врага. Сама территория завода «Красный Октябрь» была полностью освобождена к 10 января 1943 года.

В конце Сталинградской битвы, 3 февраля 1943 года, командир 253-го Таращанского стрелкового полка Федор Федорович Порядков проходил мимо руин и решил оставить что-то в память о советских бойцах, погибших в боях за лабораторию. Мазутом из бака огнемёта на южной стене здания он вывел надпись: «Здесь стояли насмерть героини-таращанцы». Во многом именно эта надпись предопределила дальнейшую судьбу здания. Большая часть лаборатории лежала в руинах, и ее вид хорошо характеризует, как выглядел завод после тяжелейших боев Сталинградской битвы. Остальные цеха снесли в ходе развернувшейся сразу после окончания боев реконструкции, но лабораторию оставили — из-за надписи, оставленной Ф.Ф. Порядковым. Закрепило статус здания постановление Обкома ВКП(б) и исп. Облсовета от 13.05.1947 г. № 553/24. Оригинальная надпись надолго не сохранилась, и в 1948 году ее воспроизвели в мемориальной доске на фасаде здания. Решением исполнительного Облсовета 15.06.1983 г. № 16/360 объект признан памятником местного значения.

В настоящий момент здание представляет собой руины, являющиеся памятником героических боев Сталинградской битвы и не эксплуатируется. Прилегающая к зданию территория периодически используется для выставления части экспонатов музея истории завода «Красный Октябрь».

9. Описание объекта культурного наследия.

Здание находится в полуразрушенном состоянии со времен Сталинградской битвы: отсутствует крыша, часть стен и межэтажных перекрытий. Здание двухэтажное, с подвалом. Прямоугольное в плане, вытянутое с северо-запада на юго-восток.

Южные и восточные наружные стены утрачены практически полностью: осталось только их основание до отметки перекрытий над подвалом. Южный фасад в настоящий момент образует продольная стена, изначально находившаяся внутри здания. Относительно целыми остались северная стена и фрагмент западной, силуэты которых сохранились вместе со 2-м этажом вплоть до верха венчающего карниза с аттиками.

Второй этаж ограничен наружными стенами с севера и запада — остальные наружные стены утрачены.

Прямой доступ на второй этаж невозможен ввиду обвала лестничных маршей и перекрытий. В утраченной южной части здания и на втором этаже сохранились деформированные несущие каркасы из стальных балок и колонн, обозначающие изначальные габариты здания. Аналогичный каркас в более лучшем состоянии можно увидеть в сохранившихся внутренних помещениях 1-го этажа.

Изначальная южная стена здания почти полностью утрачена — сохранилось только ее основание до отметки перекрытий подвала. В настоящий момент южный фасад образует стена, изначально находившаяся внутри здания. Вдоль горизонтали современный фасад можно условно поделить на 3 части: боковые изначальные фрагменты стен из керамического кирпича и участок более поздней стены из силикатного кирпича по центру.

Левая треть фасада высотой в 1 этаж. Из-за многочисленных разрушений кладки силуэт стены рваный, сложной формы. Участок стены прямой, без архитектурного декора. На кирпичной кладке множественные следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов. По краям сегмента стены выступают остатки разрушенных перпендикулярных внутренних стен. На участке стены имеется 1 дверной проем без заполнения. Стены 1-го этажа накрыты частично сохранившимся деревянным навесом с большими утратами обрешетки и кровельного металлического шифера.

Центральный участок стены прямой, без архитектурного декора. Сложен из силикатного кирпича с местными включениями керамического. Судя по отсутствию следов попадания пуль в кладку, участок стены был выложен после завершения боев за завод в 1943 г. В стене имеются два полуразрушенных оконных проема, в одном из которых есть рама

деревянного окна без остекления. Из стены выступают несколько деформированных стальных балок, оставшихся после разрушения южной части здания. Свободные концы балок вследствие их исторической деформации опустились до уровня грунта. В верхней части свисает фрагмент обрушившейся железобетонной плиты перекрытия 2-го этажа.

Правая треть фасада высотой в 2 этажа. Из-за многочисленных разрушений кладки силуэт стены рваный, сложной формы. Участок стены прямой, без архитектурного декора. На кирпичной кладке множественные следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов. В кладке видны пустые ниши под ранее существовавшие балки перекрытий. В левой части сегмента фасада выступают остатки разрушенной перпендикулярной внутренней стены. Имеется 1 дверной проем, заложенный хаотичной кладкой из частично битого керамического кирпича.

По всему фасаду верхние ряды сохранившихся стен из керамического кирпича характеризуются разрушением швов, потерей связей между кирпичами. Стена восточного фасада практически полностью утрачена, открывая вид на внутренние помещения здания. На фасад выходят полуразрушенные торцы других стен высотой в 2 этажа, пространство между которыми частично заложено поздней хаотичной кладкой из керамического кирпича. Закладки проломов и верхние ряды сохранившихся стен из керамического кирпича характеризуются выветриванием швов, потерями связей между кирпичами.

На северной стене почти на всем протяжении сохранились оба этажа вплоть до венчающего карниза вместе с аттиком. Венчающий карниз образован напуском 4 рядов кладки и железобетонной плитой. Под карнизом протянут фриз с рядом прямоугольных выступов в кладке. Фасад раскреповкой делится на три части с западающим центром.

Левая треть фасада разрушена больше всего. От трех изначальных световых осей сохранилась только крайняя правая. Проем на 2-м этаже частично заложен силикатным кирпичом. Центр фасада изначально содержал 7 световых осей. Фрагмент фасада делится двумя лопатками на 3 прясла. Центральное прясло завершается аттиком. Три световые оси центрального прясла композиционно выделены общей нишей, заглубленной на полкирпича. Под проемами 2-го этажа — подоконные карнизы с кладкой поребриком. Ниша завершается тремя окнами на уровне аттика под общей пологой аркой. В правом прясле на месте окон в стенах крупные проломы, нижний из которых заложен силикатным кирпичом. Закладки проемов характеризуются выветриванием швов, просадочными деформациями в кладке и слабой связью с основной стеной за счет значительной деструкции швов.

Правая треть фасада имеет 3 световых оси. Проемы 2-й и 3-й оси заложены, причем проемы по 3-й оси закладывались дважды. Сначала, в процессе возведения нового корпуса здания, на месте оконных проемов в стене организовали дверные, сместив их дополнительно вправо. Позднее эти дверные проемы также заложили. Ранние закладки выполнены силикатным кирпичом, а поздние — керамическим кирпичом, силикатными блоками и пиленным природным камнем с более хаотичной кладкой. Закладки проемов характеризуются выветриванием швов, слабой связью с основной стеной. По фасаду проходит диагональная штраба, оставшаяся от ранее существовавшего лестничного марша. Верхние ряды сохранившихся стен из керамического кирпича характеризуются разрушением швов, потерей связей между кирпичами.

К правой оконечности фасада примыкает контрфорс из силикатного кирпича, сооруженный в конце XX в. на сохранившемся фундаменте разрушенного бокового крыла. В верхних рядах значительное ослабление кладки и выпадение отдельных кирпичей.

По всей площади фасад закрыт современной защитной проволочной оцинкованной сеткой 50x25 мм.

На западном фасаде после Сталинградской битвы от 3 изначальных прясел фасада осталось 2: у левого сохранились оба этажа вместе с венчающим карнизом, у центрального — 1-й этаж. Венчающий карниз и фриз такие же, как на северном фасаде. В ж. б. плите карниза присутствуют следы постоянного увлажнения, крошение бетона и оголение арматуры. По флангам и центру фасада расположены 3 лопатки, выступающие на

полкирпича. Из-за многочисленных разрушений кладки силуэт стены рваный, сложной формы.

В каждом из сохранившихся прясел по одной световой оси. На 1-й оси оконные проемы, частично заложенные силикатным и керамическим кирпичом, уменьшивших их площадь. В нижнем оконном проеме деревянное окно без остекления. Под верхним проемом — подоконный карниз с кладкой поребриком.

На второй световой оси дверной проем без заполнения.

10. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Фундаменты:

Фундаменты стен сложены из местного природного камня, скрепленного строительным раствором. Деформаций и трещин в фундаменте не выявлено, что свидетельствует об их работоспособном состоянии.

Цоколи и отмостки около них: отсутствуют.

Стены наружные:

Наружные сложены в 1928-1930 гг. из керамического кирпича размером 250х120х65 мм. открытой кладкой. Кладка преимущественно двухрядная с чередованием ложковых и тычковых рядов. Толщина стен — 510 мм.

В стенах присутствуют многочисленные поздние вставки и закладки проемов. Ранние закладки проемов начала 1930-х годов выполнены кладкой из силикатного и керамического кирпича с регулярной перевязкой (преимущественно двухрядной). Более поздние 1943 года, выполненные уже после завершения боев, сложены из керамического и силикатного кирпича, силикатных блоков и пиленого природного камня и закрывают собой проломы в стенах. Отличаются нерегулярностью и более низким качеством кладки, чередованием на одном участке кирпичей и камней разного вида и размера.

В стенах присутствуют множественные следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов, трещины в кладке, выветривание кладочных швов, полная утрата швов у отдельных кирпичей в верхней части стен.

Общее состояние сохранившихся наружных стен — **неудовлетворительное.**

Крыша

Историческая крыша отсутствует — полностью утрачена в 1942-1943 гг.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: Отсутствуют

Внешнее декоративное убранство:

Изначальная южная стена здания почти полностью утрачена — сохранилось только ее основание до отметки перекрытий подвала. В настоящий момент южный фасад образует стена, изначально находившаяся внутри здания. Вдоль горизонтали современный фасад можно условно поделить на 3 части: боковые изначальные фрагменты стен из керамического кирпича и участок более поздней стены из силикатного кирпича по центру.

Левая треть фасада высотой в 1 этаж. Из-за многочисленных разрушений кладки силуэт стены рваный, сложной формы. Участок стены прямой, без архитектурного декора. На кирпичной кладке множественные следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов. По краям сегмента стены выступают остатки разрушенных перпендикулярных внутренних стен. На участке стены имеется 1 дверной проем без заполнения. Стены 1-го этажа накрыты частично сохранившимся деревянным навесом с большими утратами обрешетки и кровельного металлического шифера. В обрешетке и стропилах значительное поражение гнилью и прогибы.

Центральный участок стены прямой, без архитектурного декора. Сложен из силикатного кирпича с местными включениями керамического. Судя по отсутствию следов попадания пуль в кладку, участок стены был выложен после завершения боев за завод в 1943 г. В стене имеются два полуразрушенных оконных проема, в одном из которых есть рама деревянного окна без остекления. Присутствует выветривание швов на глубину более 3 см, выпадение отдельных кирпичей, значительные отклонения стены от горизонтали и прогибы. Из стены выступают несколько деформированных стальных балок, оставшихся после разрушения южной части здания. Из стены выступают несколько деформированных стальных балок, оставшихся после разрушения южной части здания. Свободные концы

балок вследствие их исторической деформации опустились до уровня грунта. В верхней части свисает фрагмент обрушившейся железобетонной плиты перекрытия 2-го этажа.

Правая треть фасада высотой в 2 этажа. Из-за многочисленных разрушений кладки силуэт стены рваный, сложной формы. Участок стены прямой, без архитектурного декора. На кирпичной кладке множественные следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов. В кладке видны пустые ниши под ранее существовавшие балки перекрытий. В левой части сегмента фасада выступают остатки разрушенной перпендикулярной внутренней стены. Имеется 1 дверной проем, заложенный хаотичной кладкой из частично битого керамического кирпича.

По всему фасаду верхние ряды сохранившихся стен из керамического кирпича характеризуются разрушением швов, потерей связей между кирпичами. Общее состояние несущих стен южного фасада – недопустимое.

Стена восточного фасада практически полностью утрачена, открывая вид на внутренние помещения здания. На фасад выходят полуразрушенные торцы других стен высотой в 2 этажа, пространство между которыми частично заложено поздней хаотичной кладкой из керамического кирпича. Закладки проломов и верхние ряды сохранившихся стен из керамического кирпича характеризуются выветриванием швов, потерями связей между кирпичами. Общее состояние несущих стен восточного фасада – недопустимое.

На северной стене почти на всем протяжении сохранились оба этажа вплоть до венчающего карниза вместе с аттиком. Венчающий карниз образован напуском 4 рядов кладки и железобетонной плитой. В плите присутствуют следы постоянного увлажнения, крошение бетона и оголение арматуры. Под карнизом протянут фриз с рядом прямоугольных выступов в кладке. На всем протяжении карниза присутствуют трещины в кладке длиной до 0,5 м и раскрытием до 2 см. На кирпичной кладке множественные следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов.

Фасад раскреповкой делится на три части с западающим центром.

Левая треть фасада разрушена больше всего. От трех изначальных световых осей сохранилась только крайняя правая. Проем на 2-м этаже частично заложен силикатным кирпичом. В закладке наблюдаются сквозные трещины шириной до 5 см.

Центр фасада изначально содержал 7 световых осей. Фрагмент фасада делится двумя лопатками на 3 прясла. Центральное прясло завершается аттиком. Три световые оси центрального прясла композиционно выделены общей нишей, заглубленной на полкирпича. Под проемами 2-го этажа — подоконные карнизы с кладкой поребриком. Ниша завершается тремя окнами на уровне аттика под общей пологой аркой. В правом прясле на месте окон в стенах крупные проломы, нижний из которых заложен силикатным кирпичом. Закладки проемов характеризуются выветриванием швов, просадочными деформациями в кладке и слабой связью с основной стеной за счет значительной деструкции швов.

Правая треть фасада имеет 3 световых оси. Проемы 2-й и 3-й оси заложены, причем проемы по 3-й оси закладывались дважды. Сначала, в процессе возведения нового корпуса здания, на месте оконных проемов в стене организовали дверные, сместив их дополнительно вправо. Позднее эти дверные проемы также заложили. Ранние закладки выполнены силикатным кирпичом, а поздние — керамическим кирпичом, силикатными блоками и пиленным природным камнем с более хаотичной кладкой. Закладки проемов характеризуются выветриванием швов, слабой связью с основной стеной. По фасаду проходит диагональная штраба, оставшаяся от ранее существовавшего лестничного марша.

Верхние ряды сохранившихся стен из керамического кирпича характеризуются разрушением швов, потерей связей между кирпичами.

К правой оконечности фасада примыкает контрфорс из силикатного кирпича, сооруженный в конце XX в. на сохранившемся фундаменте разрушенного бокового крыла. В верхних рядах значительное ослабление кладки и выпадение отдельных кирпичей.

По всей площади фасад закрыт современной защитной проволочной оцинкованной сеткой 50x25 мм.

Общее состояние несущих стен северного фасада — неудовлетворительное.

На западном фасаде после Сталинградской битвы от 3 изначальных прясел фасада осталось 2: у левого сохранились оба этажа вместе с венчающим карнизом, у центрального — 1-й этаж. Венчающий карниз и фриз такие же, как на северном фасаде. В железобетонной плите карниза присутствуют следы постоянного увлажнения, крошение бетона и оголение арматуры. По флангам и центру фасада расположены 3 лопатки, выступающие на полкирпича. Из-за многочисленных разрушений кладки силуэт стены рваный, сложной формы.

В каждом из сохранившихся прясел по одной световой оси. На 1-й оси оконные проемы, частично заложенные силикатным и керамическим кирпичом, уменьшивших их площадь. В нижнем оконном проеме деревянное окно без остекления. Под верхним проемом — подоконный карниз с кладкой поребриком.

На второй световой оси дверной проем без заполнения.

Верхние ряды сохранившихся стен из керамического кирпича характеризуются разрушением швов, потерей связей между кирпичами. В кладке присутствуют трещины длиной до 1 м и раскрытием до 2 см.

Общее состояние несущих стен западного фасада — **неудовлетворительное**.

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

Общее состояние:

Перекрытия над подвалом выполнены в виде кирпичных сводов Монье. Перекрытия над 1-м этажом выполнены из железобетонных плит толщиной 150 мм. Присутствуют следы постоянного увлажнения, утраты наружного слоя бетона и оголение арматуры. Плиты поддерживаются каркасом из стальных балок и колонн. В балках и колоннах присутствуют следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов с локальными деформациями металла. Полы подвала и 1-го этажа бетонные. Присутствуют фрагментарные выбоины и крошение. Внутренние стены сложены из керамического кирпича. Присутствуют участки выветривания швов и поверхностные деструкции кирпича.

Лестничные марши железобетонные с металлическими поручнями высотой 1 м. В ступенях лестниц обширные выбоины, трещины.

Общее состояние внутренних элементов — **неудовлетворительное**. Значительная часть выявленных дефектов является частью исторического облика памятника.

Перекрытие

Перекрытия над подвалом выполнены в виде оштукатуренных кирпичных сводов Монье, опирающихся на стальные балки из сдвоенных швеллеров общей шириной сечения 150 мм. Шаг балок — 1340 мм. Конструкция перекрытий и штукатурный слой имеют высокую степень сохранности. Состояние перекрытий — **работоспособное**.

Перекрытия над 1-м этажом выполнены из железобетонных плит толщиной 150 мм. Присутствуют следы постоянного увлажнения, утраты наружного слоя бетона и оголение арматуры. **Состояние перекрытий — неудовлетворительное**.

Плиты поддерживаются каркасом из стальных балок и колонн. Все элементы каркаса выполнены из стали толщиной 10 мм. Балки выполнены из 4-х уголков 75х75 мм, наложенных на стальную полосу, образующих вместе двутавровое сечение с общими габаритами 165х270 мм. Элементы стального каркаса скреплены между собой посредством уголков и прямоугольных пластин стальными заклепками с диаметром шляпок 35 мм. В балках присутствуют следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов с локальными деформациями металла. Сталь имеет поверхностную коррозию. Состояние балок — **удовлетворительное**.

Полы

Полы подвала и 1-го этажа бетонные. Присутствуют фрагментарные выбоины и крошение. Общее состояние полов — **удовлетворительное**.

Стены внутренние:

Внутренние стены сложены в 1928-1930 гг. из керамического кирпича размером 250х120х65 мм. Кладка преимущественно двухрядная с чередованием ложковых и тычковых рядов. Толщина несущих стен — 510 мм, перегородок — 250 мм. Присутствуют участки

выветривания швов и поверхностные разрушения кирпича. Состояние — **неудовлетворительное.**

Внутренние стены подвала сложены из местного природного камня, скрепленного строительным раствором. Деформаций и трещин в стенах не выявлено. Состояние — **работоспособное.**

На внутренних стенах 1-го этажа присутствуют фрагментарные участки сохранившейся цементно-песчаной штукатурки и краски со следами вандализма. Состояние отделочных слоев — **неудовлетворительное.**

Столбы, колонны:

Перекрытия над центральным залом 1-го этажа поддерживаются каркасом из стальных балок и колонн, все элементы которого выполнены из стали толщиной 10 мм. Колонны выполнены из 4-х уголков 100х100 мм с общими габаритами 345х345 мм. Элементы стального каркаса скреплены между собой посредством уголков и прямоугольных пластин стальными заклепками с диаметром шляпок 35 мм. Верх колонн достигает отметки раннее существовавших перекрытий над 2-м этажом. В колоннах присутствуют следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов с локальными деформациями металла. Сталь имеет поверхностную коррозию.

Состояние колонн — **удовлетворительное.**

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Заполнение дверных и оконных проемов по большей части утрачено. В части оконных проемов частично сохранились деревянные оконные рамы с переплетами. Остекление частично или полностью отсутствует. В сохранившихся деревянных элементах обширные поражения гнилью, перекосы, утраты приборов.

Общее состояние сохранившихся заполнений проемов — **неудовлетворительное.**

Выявленные дефекты являются частью исторического облика памятника.

Лестницы и крыльца:

В здании сохранилось две внутренние лестницы. Лестничные марши железобетонные с металлическими поручнями высотой 1 м. Проступи имеют фигурное окончание с полочкой и четвертным валиком. Лестничные площадки - железобетонные, с опорой на стальные швеллеры. Один из концов швеллера в восточной лестничной клетке имеет слабое опирание: в точке опоры кирпичная кладка стены практически разрушена. Между 1-м и 2-м этажом изначально было 2 лестничных марша (в данный момент верхние марши частично или полностью утрачены), между 1-м этажом и подвалом — 1 марш. В восточной лестничной клетке обрушившийся фрагмент лестничного марша повис в воздухе, поддерживаемый оголенной арматурой. Состояние обрушившегося марша — **аварийное.** В ступенях лестниц обширные выбоины, трещины.

Общее состояние лестниц — неудовлетворительное. Выявленные дефекты являются частью исторического облика памятника.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: Отсутствуют

Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): Отсутствуют

Предметы прикладного искусства:

На левом фланге южного фасада над дверным проемом установлена металлическая мемориальная табличка с барельефной надписью: «ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ ГЕРОИ- ТАРАЩАНЦЫ». Текст на табличке повторяет оригинальную надпись, оставленную 3 февраля 1943 года командиром 253-го Тарашанского стрелкового полка Федором Федоровичем Порядковым. В нижней части таблички барельеф в виде вытянутого в горизонтальную линию венка из колосьев с серпом и молотом по центру.

Слева сверху от проема еще одна составная мемориальная табличка из 5 гранитных плит. На табличку пескоструйным методом нанесена надпись, начинающаяся со слов: «Героически защищая священную землю Сталинграда в боях с немецко-фашистскими захватчиками в августе - сентябре 1942 погибли рабочие завода "Красный Октябрь" — бойцы 3го истребительного батальона...». Отдельные плиты слегка перекошены, создавая перепады до 3 мм относительно друг друга.

На табличках легкое грязе-пылевое загрязнение.

Состояние мемориальных табличек — **удовлетворительное.**

Отопление, вентиляция, канализация: Отсутствуют

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Участок объекта ровный без значительного уклона. Участок имеет форму прямоугольника, ориентированного с юго-запада на северо-восток с габаритами 60х80 м. У южной границы территории объекта начинается резкий перепад высот вниз. Участок представляет из себя парковую зону с газоном и пешеходными дорожками с плиточным или асфальтированным покрытием.

К северу от объекта в пределах границы его территории расположена церковь Георгия Победоносца, возведенная в 2005 г. Вплотную к объекту, с отступом менее 1,5 м, располагаются хозяйственные постройки церкви, препятствуя видовому обзору объекта. Скаты кровель данных построек направлены в сторону фасада объекта, направляя на его фундаменты нежелательный поток сточных вод.

Со стороны восточного фасада вплотную к объекту и во внутренних помещениях произрастает дикая древесная и кустарниковая растительность, мешающая обзору памятника и потенциально способная повредить его фундамент своей корневой системой.

Со стороны западного и южного фасада объект частично обнесен ограждением из металлических столбиков с натянутыми между ними цепью.

Состояние прилегающей территории — **неудовлетворительное.**

XI. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте:

- Сухая очистка кирпичной кладки руин от пыли, отложений, следов биопоражений с применением скребков, скарпелей, мягких щеток, шпателей. Обдувка кладки сжатым воздухом от остатков пыли.
- Расчистка внутренних помещений от строительного и бытового мусора. Сортировка и складирование на деревянные паллеты обнаруженного исторического керамического и силикатного кирпича или иных предметов исторической ценности. Обнаруженный исторический кирпич следует использовать в работах по вычинке кладки в случае его хорошей сохранности и соответствия по форме, размеру и типу кирпичам, которым требуется вычинка.
- Укрепление трещин в кладке внедрением в нее усиливающей арматуры — спиральных анкеров 8х1000 мм из нержавеющей стали. Спиральные анкера заложить в местах глубоких трещин в кладке в предварительно выполненные штрабы в кладочном шве глубиной 40-50 мм с обеих сторон стены. Анкеры закладывать через каждые 3-5 рядов, ориентируя их по центру трещины. При раскрытии трещины более чем 10 мм в каждую штрабу закладывать по 2 анкера. Работы выполнять в соответствии с техническими условиями и рекомендациями производителя анкеров. По завершению работ штрабы заделать кладочной смесью.
- Инъекционное укрепление кладки через просверленные шпур в местах пустотности и опасности массового выпадения кирпичей. Шпуры для выполнения инъекций раствора в кирпичную кладку сверлить только со внутренней стороны стен, избегая повреждений фасада. Располагать их в шахматном порядке с расстоянием между пакерами 300-400 мм и между рядами 150-200 мм. Глубину шпуров уточнять на месте из расчета не более 2/3 от толщины кирпичной стены. Инъекционные работы выполнять в соответствии с техническими условиями и рекомендациями производителя инъекционного состава. По завершению работ шпуры заделать кладочной смесью и удалить потеки инъекционного раствора с кладки.
- Перекладка и вычинка верхних рядов кирпичной кладки в местах утраты шовного раствора. Необходимость в вычинке и перекладке уточнять на месте индивидуально для каждого кирпича. Вычинку или перекладку применять при утрате шва или кирпича более 50%. Для вычинки использовать только исторический кирпич идентичного вида и размера с данного объекта.
- Восполнение шовного раствора кладки в местах его значительной утраты. Расшивку

восстанавливаемых швов выполнять в соответствии с исторической кладкой. Состав кладочного раствора подбирать на месте для его соответствия по цвету и фактуре историческим швам с согласованием состава с заказчиком.

- Перекладка поздних участков стен из силикатного кирпича, закрывающих проломы, в местах со значительными отклонениями от вертикали и изгибами, имеющих опасность обрушения. Перекладку выполнять на то же место с сохранением изначальной перевязки и формы проемов и с использованием исторического кирпича.
- Усиление опоры стального швеллера лестничной площадки в месте значительной деструкций кладки путем перекладки и вычинки кирпича на новый раствор.
- Обработка кирпичной кладки кирпичных стен гидрофобизатором.
- Железнение верхнего контура сохранившихся стен цементным раствором 1:1 слоем 5 мм.
- Снятие с перекрытий подвала и 1-го этажа дополнительной нагрузки путем удаления скопившегося на них слоя грунта. Нанесение на перекрытия слоя гидроизоляции, организация разуклонки.
- Смывка загрязнений с мемориальных табличек и устранение их перекосов.
- Продление существующего ограждения из металлических столбиков вокруг памятника для создания замкнутого контура. Монтаж металлических столбиков ограждения d60 мм и высотой 600 мм с натянутыми между ними металлической цепью. Под установку столбиков вырыть основание и выполнить заливку бетоном. Шаг расположения столбиков — 3 м.
- Демонтаж участка мощеной пешеходной дорожки и укладка нового участка в целях соответствия новому контуру ограждения из металлических столбиков.
- Удаление древесной и кустарниковой растительности, произрастающей вплотную к памятнику и внутри него.
- Закрытие пустых проемов оцинкованной металлической сеткой.
- Демонтаж двух диссонирующих хозяйственных пристроек.
- На перекрытия подвала и 1-го этажа требуется выполнить гидроизоляцию и организовать разуклонку для отвода ливневых вод.

ХII. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

ХIII. Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертной комиссией установлено следующее:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь", выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Научно-проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 08.10.2021 №53-09-06/1114, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Проведение исследований и разработка проектной документации осуществлялись ООО «НПО «Волгоградохранкультура». (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. на основании Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 04.07.2023 № 53-09-08/3385 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Научно-проектная документация разработана авторским коллективом, члены которого аттестованы комиссией Министерства культуры Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия в установленном порядке.

Авторами проекта проведены: историко-библиографические исследования; историко-архитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Основной целью проекта является разработка мер по поддержанию объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и для приспособления объекта к современным условиям. Запланированные работы не изменяют конструктивно – планировочных характеристик объекта, его внешний облик и элементы, включенные в утвержденный предмет охраны.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 05.07.2023г., указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на приспособление объекта к современному использованию, повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА, соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

АА.Агеев

Ответственный секретарь

Л.Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 19.10.2023 года.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА

17.08.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г.

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизе научно-проектной документации научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев АА. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь" Шифр 04.23-000165-05/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Амбарнову Л.Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав проектной документации:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела	Марка чертежей
1	2	3	4	5
Раздел 1	Предварительные работы	Часть 1	Исходно-разрешительная документация	ИРД
		Часть 2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта	Фото-фиксация
		Часть 3	Программа научно-исследовательских работ; План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия; Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности; Акт определения категории	

			сложности объекта культурного наследия; Акт подсчета физического объема; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
		Часть 4	Картограммы дефектов	
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Часть 1	Историко-архивные и библиографические исследования (историческая справка)	КНИ. ИАИ
		Часть 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)	КНИ. ОЧ
		Часть 3	Инженерно-технические исследования (исследования в зондажах и шурфах)	КНИ. ИТИ
		Часть 4	Отчет по комплексным научным исследованиям	КНИ
Раздел 3	Проект	Часть 1	Пояснительная записка	ПЗ
		Часть 2	Архитектурные решения	АР
		Часть 3	Конструктивные решения	КР
		Часть 4	Проект организации реставрации	ПОР
		Часть 6	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия	ОДИ

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура» научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА, на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохракультура» научно-проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА

19.10.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г.

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнорва Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.

3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Руины центральной заводской лаборатории. Место боев 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии", 1942 - 1943 гг., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, завод "Красный Октябрь". Шифр 04.23-000165-05/ЭА, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /