

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации
Научно-проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Царицынский государственный банк
(Администрация г. Волгограда)», н. XX в.
(капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа)**

**«Царицынский государственный банк (Администрация г.
Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград,
ул. Советская, д. 9**



2023г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк
(Администрация г. Волгограда)», н. XX в.
(капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа)
«Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в.,
расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения, экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	05.10.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	12.11.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 04648 от 12.10.2017 г
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» (400081, г. Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17, оф 908 ИНН 3443124642 ОГРН 1153443021522)
Собственник объекта	Муниципальное казенное учреждение «Материально-хозяйственная служба» (Волгоградская обл. г. Волгоград, ул. Советская,9)

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Индивидуальный предприниматель Член Союза реставраторов России, Член

	Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения

	ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа).

«Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9.

VI. Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа).

«Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект», на основании договора № 129 от 17.08.23г., договора № 130 от 18.08.23г., договора №131 от 21.08.23г., требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Перечень документов, представленных заказчиком

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа), «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9., выполненная Обществом с ограниченной «Волгадонпроект», представлена экспертам на электронном носителе. Шифр документации: ПСД-ОКН-2023-5

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1 ПСД-ОКН-2023-5-ИРД Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы.

ПСД-ОКН-2023-5-ПР Подраздел 2. Предварительные исследования.

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.1 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.1 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.2 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.3 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования

Том 2.2 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.4 Подраздел 4. Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3 ПСД-ОКН-2023-5-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

Том 4 ПСД-ОКН-2023-5-АР Раздел 2. Архитектурные решения

Том 5 ПСД-ОКН-2023-5-КР Раздел 3. Конструктивные решения

Том 6 ПСД-ОКН-2023-5-ПОС Раздел 4. Проект организации реставрации (строительства)

Авторский коллектив:

Манько Е.М - автор проекта, главный архитектор проекта

Шавырин А.А - главный инженер проекта

В составе исходно-разрешительной документации:

- Техническое задание заказчика

- Выписка из реестра Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 04648 от 12.10.2017 г
- Задание от 06.07.2023 г. № 53-09-07/3444 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия;
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации;
- Технический паспорт на объект, расположенный по адресу: ул. им. Володарского, строение 5, района Центрального;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 22 августа 2023г;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 22 августа 2023г.
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 01.10.2019 № 174 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9».
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20.10.2021 № 594 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9».

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

X. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 9

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект культурного наследия регионального значения

Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников Истории и культуры Волгоградской области».

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 01.10.2019 № 174 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9».

5. Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20.10.2021 № 594 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9».

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 9, являются:

1. Местоположение и градостроительные характеристики. Здание расположено по ул. Советской в Центральном районе г. Волгограда в границах квартала, ограниченного улицами им. В.И.Ленина, Советская, им. Володарского, проспектом им. В.И.Ленина; участвует в формировании "Комплекс застройки ул. Советская".

2. Объемно-пространственная композиция здания. Г-образное в плане 3-х этажное здание с цокольным этажом; ризалиты по центру лицевых фасадов по улицам Советская, им. Володарского; ризалиты на левом и правом флангах дворовых фасадов.

3. Крыша. Форма крыши – вальмовая.

4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление лицевых фасадов. Лицевой фасад по ул. Советской:

- цоколь с профилированной бровкой;
- руст фасада;
- межэтажная профилированная бровка 1, 2-го этажей здания на левом и правом фланге фасада;
- рустованные лопатки на высоту 2-го этажа здания на левом и правом флангах фасада;
- профилированная бровка 2-го этажа здания;
- межэтажный профилированный карниз 2, 3-го этажей здания;
- профилированный венчающий карниз;
- аттик сложной конфигурации с уступами и понижением к углам здания.

Фасад ризалита по ул. Советской:

- цоколь с профилированной бровкой;
- руст фасада;
- нижний портик на высоту цокольного, 1 и 2-го этажей здания по центру ризалита;
- сдвоенные рустованные пилястры на общей базе по краям портика; одиночные рустованные пилястры по центру портика;

- антаблемент портика (профилированный карниз, гладкий фриз, профилированный венчающий карниз с дентикулами);
- прямоугольный дверной проем входа в здание с рамочным обрамлением по центру портика;
- прямоугольный оконный проем с рамочным наличником на высоту 1, 2-го этажей здания над дверным проемом входа в здание;
- вертикальные профилированные рамки на высоту 1, 2-го этажей здания между пилястрами;
- верхний портик по центру ризалита на высоту 3-го этажа здания; сдвоенные рустованные пилястры ионического ордера по краям портика; одиночные рустованные пилястры ионического ордера по центру портика; антаблемент портика (профилированный карниз, гладкий фриз, профилированный венчающий карниз);
- оконный проем с лучковой перемычкой и рамочным наличником с замковым камнем 3-го этажа здания по центру портика;
- прямоугольные оконные проемы с рамочными наличниками 3-го этажа здания между пилястрами. Лицевой фасад по ул. им. Володарского:
- цоколь с профилированной бровкой;
- оконные проемы, прямки оконных проемов цокольного этажа здания;
- руст фасада; - угловые рустованные пилястры ризалита на высоту 1, 2-го этажей здания;
- прямоугольные оконные проемы;
- рамочные наличники со свесами, замковым камнем, прямым сандриком и наружным подоконником оконных проемов 1-го этажа здания;
- рамочные наличники с наружным подоконником 2-го этажа здания;
- рамочные наличники оконных проемов 3-го этажа здания;
- межэтажная профилированная бровка 1, 2-го этажей здания;
- профилированная бровка над оконными проемами 2-го этажа здания;
- межэтажный профилированный карниз 2, 3-го этажа здания;
- профилированный венчающий карниз.

5. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление торцевого фасада. Торцевой фасад по ул. им. Володарского:

- цоколь ступенькой;
- фрагмент профилированной бровки цоколя на левом фланге фасада;
- руст на высоту 1-го этажа здания;
- прямоугольные оконные проемы (в том числе заложенные);
- рамочные наличники оконных проемов 1-го этажа здания;
- рамочные наличники с П-образными навершиями оконных проемов 2-го этажа здания;
- П-образные навершия оконных проемов 3-го этажа здания;
- гладкий межэтажный фриз 1, 2 и 2, 3-го этажей здания;
- фрагмент межэтажной профилированной бровки 1, 2-го этажей здания на левом фланге фасада;
- фрагмент межэтажного профилированного карниза 2, 3-го этажей здания на левом фланге фасада;
- профилированный венчающий карниз.

6. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворовых фасадов.

- цоколь ступенькой на левом фланге фасада;
- цоколь с профилированной бровкой на правом фланге фасада;
- оконные проемы, прямки оконных проемов цокольного этажа здания;
- руст фасада;
- прямоугольные оконные проемы (в том числе заложенные);
- прямоугольный дверной проем на ризалите на левом фланге фасада;
- оконный проем с рамочным наличником и наружным подоконником над дверным проемом, обрамленный лопатками на высоту 2-го этажа здания с профилированными бровками и карнизом;

- рамочные наличники со свесами, замковым камнем, прямым сандриком и наружным подоконником оконных проемов 1-го этажа здания;
- рамочные наличники с наружным подоконником 2-го этажа здания;
- рамочные наличники оконных проемов 3-го этажа здания;
- угловая пилястра ризалита на высоту 1, 2-го этажей здания на правом фланге фасада;
- межэтажная профилированная бровка 1, 2-го этажей здания; - профилированная бровка над оконными проемами 2-го этажа здания;
- межэтажный профилированный карниз 2, 3-го этажа здания;
- профилированный венчающий карниз.

7. Материалы и характер обработки фасадов. Кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской.

6. Краткие исторические сведения.

Здание «Царицынского государственного банка (Администрации г.Волгограда), построено в начале 20-го века в 1902г., на углу ул. Спасской (ул. Володарского с 1923г.) и Астраханской (Советской), которая практически вся состоит из истории, охватывая все эпохи жизни города - от основания Крепости до наших дней. В здании размещалось отделение государственного банка России. С 1935года здание занимает городской комитет ВКП(б). Это простое, но в то же время приятное глазу здание классических форм давно ассоциируется у волгоградцев с городской властью. И не случайно. Администрация города, под тем или иным названием, располагается в этих помещениях уже более 80 лет, еще с довоенного времени.

Однако первым, в самом начале XX века, здесь разместился банк. В ноябре 1897 года Царицынская дума под руководством главы города Федора Семенова вынесла постановление о выделении земли под строительство здания для Царицынского отделения Государственного банка. Оно существовало в Царицыне еще с 1882 года, но возможность обзавестись собственным зданием появилась не сразу. Здание построили специально для Царицынского отделения государственного банка.

Здание строилось около шести лет. Для постройки здания банка рассматривалось два места: по улице Ленской за Скорбященским сквером, ближе к вокзалу Юго-Восточной железной дороги, либо в самом центре деловой жизни Царицына, ближе к купеческим пароходным пристаням. Строительство здания на углу улиц Спасской (теперь Володарского) и Астраханской (теперь Советская) было завершено в 1903 году. Новое здание возвели в стиле русского модерна начала XX века. Имя архитектора неизвестно, но известен строительный подрядчик и хозяин артели, возводившей здание, — им стал известный в Царицыне купец Владимир Миллер.

Владимир Миллер — один из богатейших купцов Царицына. Унаследовал от отца — Михаила Миллера два горчичных завода: в Дубовке и Царицыне. Выкупил, перестроил и сделал весьма успешным театр «Конкордия». Здесь выступали лучшие артисты того времени: Шаляпин, Собинов, Щепкин, Савина, Пирогов и другие. В собственной труппе театра играл и сам Миллер. Построил первый кинотеатр в Царицыне — «Парнас», а также множество других оригинальных домов, например, гостиницу «Люкс» и знаменитый замок на берегу Царицы, где жил сам.

Не поспешил Госбанк и при строительстве здания — оно имело настолько благородный и ухоженный вид, что одна из петербургских газет того времени отметила превосходство Царицынского отделения над его «собратями» из других городов. Здесь же, при банке, жил управляющий и другие сотрудники учреждения — для них были предусмотрены квартиры на первом этаже. Для банковских операций отводился второй этаж. Тогда здание выглядело немного иначе: имело два этажа (а не три, как сейчас), а главный фасад украшали двухцветные стеклянные витражи и балкон с узорной кованой решеткой. Поскитавшись по чужим зданиям, в 1903 году Царицынский госбанк наконец обрел своё.

В 1935 году здесь разместился городской комитет ВКП (б) — Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

После Великой Отечественной войны здание не только восстановили, но и реконструировали — к двум существующим этажам добавился третий. Проект реконструкции выполнил архитектор Владимир Сидоров (1911–1985). И снова здесь разместилась местная власть — городской комитет Коммунистической партии Советского Союза. Удачное местоположение и солидное классическое здание притягивают в эти стены городскую власть многие годы.

В 1978 году был подготовлен проект пристройки между зданиями городского комитета КПСС и жилого дома Облпотребсоюза. В ней предполагалось разместить конференц-зал на 500 человек для проведения массовых мероприятий. Эскизный проект выполнили архитекторы Константин Дынкин, Людмила Демихова и Олег Любуцкий.

Решено было оставить существующий внутренний дворик, пристроив входную часть вплотную к жилому дому, благоустроить дворик и как бы включить его в пространство вестибюля, отделив только витражным остеклением. Сам конференц-зал планировалось расположить на втором этаже над частью дворового пространства, примыкающего к улице Советской. Вход в пристройку предполагался из внутреннего дворика. Тщательно разработанный проект пристройки так и остался лишь на бумаге. Фасад решён простыми формами, не отвлекающими от главного исторического здания, построенного в довоенное время в противопоставлении лёгкого остеклённого открытого пространства и массивной стены зала. В подвале здания должен был располагаться гардероб и санузлы, на первом этаже — вестибюль, открытая лестница на второй этаж, буфет, на втором этаже — конференц-зал с входом из фойе и существующего здания горкома КПСС. В 1970-е годы городской власти в этом здании стало тесновато. Пристройка так и осталась проектом — денег на ее возведение в городском бюджете не нашлось. В те годы, если заказчиком строительства не являлось министерство или крупное предприятие, подобное случалось не так уж редко. Надстроить третий этаж удалось, а пристроить конференц-зал не получилось. Несмотря на более чем 100-летнюю историю, бывшее здание Госбанка изменилось мало — при сравнении старых и свежих фотографий сомнений в том, что перед глазами одно и то же здание, не возникает. Сейчас здесь располагаются администрация города — мэрия и городская дума. С дореволюционных времен здание лишь приросло третьим этажом да слегка «переделось».

7. Сведения о проведенных исследованиях.

Историко-архивные и библиографические исследования

В результате историко-архивных и библиографических исследований составлена историческая справка, включающая следующие сведения:

Краткая история об объекте, краткая характеристика исторических событий сведения об архитекторе и иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

Историко-архитектурные натурные исследования

В результате архитектурных обмеров выполнены чертежи памятника, детали фрагментов с фиксацией основных физических параметров памятника в целом, также его отдельных частей, деталей и фрагментов.

Инженерно-технические решения

В результате исследований определено техническое состояние конструкций здания, выявлены дефекты ограждающих и несущих конструкций, определены причины их возникновения, определена возможность дальнейшей эксплуатации здания, разработаны соответствующие рекомендации.

По результатам комплексных научных исследований подготовлен отчет

8. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Здание администрации построено в начале XX в. - требуется проведение ремонтно-восстановительных работ.

Пристройка к зданию администрации – 1970г. (в состав объекта культурного наследия не входит).

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника

Общее состояние:

Состояние фасадов – работоспособное

Состояние крыш зданий – ограниченно-работоспособное.

Состояние кровли (покрытия) – недопустимое состояние (протечки, отслоение кровельного покрытия от несущих конструкций)

Перепланировка помещений – согласно заданию заказчика. Не затрагивает несущих конструкций.

Фундамент – бутобетонные ленточные, служат стены подвала – не обследовались.

Цоколи и отмостки около них:

Цоколь с облицовкой натуральным камнем.

Дефекты: отслоение облицовки от несущей стены здания, трещины в облицовочных плитах, частично разрушенные плиты облицовки, утрата нескольких плит, сильное загрязнение поверхности облицовочных плит.

Отмостка: брусчатка. Дефекты: потеряна целостность поверхности.

Стены наружные – выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе в три кирпича.

Фасады - оштукатурены и окрашены, штукатурка выполнена в виде руста.

Наблюдаются трещины в кирпичной кладке и штукатурном слое, разрушения штукатурного и окрасочного слоёв. Нарушение целостности декоративных элементов.

Крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Крыша здания администрации - чердачная, вальмовая, с организованным водоотведением атмосферных осадков, покрытие – металл.

Наблюдаются следы замачивания, протечки, биопоражение деревянных конструкций крыши, отслоение кровельного покрытия от несущих конструкций.

Водосточная система – местами погнуты водосточные трубы и воронки водосточных труб.

Крыша примыкающей пристройки: плоская, с небольшим односторонним уклоном, мягкая рулонная. Потеряна целостность покрытия, наблюдаются следы замачивания.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Оконные блоки – 1-го, 2-го и 3-эт – работоспособные.

Отливы оконных проемов. Дефекты: потеряна целостность, поверхность не геометрична, щели между отливами и конструкцией стены.

Дверные блоки. Дверной блок (металлопластик) – фасада в осях 2-3.1 – с повреждениями, перекося створок. Дверные блоки спусков в подвал (металлические). Дефекты: потеряна целостность, дверные коробки отстают от несущих конструкций.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Стены и декоративные элементы: потеря целостности штукатурного и окрасочных слоев фасада, колон и других декоративных эл. Дефекты: карнизная часть, оконные обрамления – замачивание, частичное разрушение элементов; профилированная Бровка цоколя – потеряна целостность, нарушен окрасочный слой

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

Работоспособное. Обследовалось только в части помещений 2-го этажа для выполнения перепланировки части помещений здания администрации.

Перекрытия (сводчатые, плоские)

Здание администрации - деревянные, не обследовалось.

Полы:

Покрытие пола в помещениях 2-го этажа (где выполняется перепланировка) – потеряна целостность покрытия, покрытие-паркет и керамическая плитка.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):

Несущие стены – кирпичные, перегородки дощатые, гипсолитовые, не обследовались.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

окна металлопластиковые – не обследовались, двери – филенчатые – не обследовались.

Лестницы и крыльца:

Лестница, со стороны ул. Советской, в осях 3,1 – 4 – железобетон с мраморной крошкой.

Лестницы, со стороны ул. Советской в осях 2-3,1 – ж/б без отделки – не обследовались.

Входная группа (поздняя пристройка, дворовой фасад в осях 3-2): из металлоконструкций, по паспорту БТИ поз. «а». – протечка покрытия.

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника): Здание администрации расположено га углу ул. Советской и ул.им. Володарского. На ул.

Советскую здание выходит гл. фасадом, часть территории объекта от ул.Советской отделена кирпичным забором с металлическим решетками.

Со стороны ул. им. Володарского образуется квадратное пространство с размещенным бассейном (фонтаном) и небольшой зеленой зоной. Планировка территории практически ровная, с небольшим уклоном в сторону р. Волга (в юго-восточном направлении). Территория замощена брусчаткой серого цвета.

9. Проектные решения:

На фасадах объекта культурного наследия предусмотрены следующие виды работ.

На цоколе:

- зачистка поверхности плит цоколя с обработкой поверхности антисептическим однокомпонентным водно-дисперсионным составом для противогрибковой обработки минеральных поверхностей;
- демонтаж облицовки цоколя плит (с дефектами) из натурального камня по фасаду с дальнейшей зачисткой поверхности основания от деструктивных слоев вручную;
- обработка поверхности антисептическим однокомпонентным водно-дисперсионным составом для противогрибковой обработки минеральных поверхностей;
- ремонт трещин основания;
- выполнить слой адгезии, гидроизоляцию;
- выполнить устройство опорного пояса под нижнюю облицовочную плиту;
- выполнить монтаж стальной сетки на вертикальной плоскости стены здания;
- плиты облицовки крепить на клей, выполнить затирку швов;
- наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обработать обмазочной гидроизоляцией за 2 раза.

На стенах и декоративных элементах планируется производство следующих видов работ:

- очистка поверхности от краски;
- отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами;
- заполнение мелких дефектов и ремонт трещин штукатурного слоя с дальнейшей окраской;
- ремонт наружных и внутренних откосов оконных и дверных проемов;
- монтаж отливов декоративных элементов фасада, оконных проемов;
- ремонт наружных стен, покрытия, замена дверных блоков спусков в подвал;
- демонтаж/ монтаж остекленного дверного блока на фасада в осях 2 – 3,1;
- очистка и окраска металлических пожарных лестниц на фасаде;
- ремонт покрытия «Навеса-1» по фасаду в осях 3 – 2;
- ремонт отмостки из брусчатки;
- ремонт приямков, козырьков над приямками, металлических решеток.

Для скатной кровли, предусмотрены следующие виды работ:

- ремонт и усиление существующего деревянного каркаса крыши;
- полная замена существующих стропил, существующей обрешетки гидроизоляции кровли;
- утепление по полу чердачного помещения;
- устройство пароизоляции;

- устройство ходовых мостиков на чердаке;
- огнебиозащита несущих деревянных конструкций и обрешетки кровли;
- антикоррозионная защита ненесущих деревянных конструкций;
- замена люков выхода на чердак и кровлю;
- замена кровли;
- устройство водосточной системы;
- устройство слуховых окон на кровле;
- установка ограждения и снегозадержателей на кровле;
- ремонт существующих вентиляционных шахт, кирпичных стен и столбов на чердаке;
- замена кровельных фартуков для парапета, для примыкания кровли к парапету и кровли к вентиляционным шахтам, для кровельных зонтов над вентиляционными шахтами.

В помещениях второго этажа между осями 3/2-3 и А-В, 2-3/1 и Г-Е следующие работы:

- выполнить демонтажные работы покрытия пола, стен, потолков, демонтаж дверей и перегородок;
- выполнить ремонт поверхности существующих стен и перегородок, устройство новых перегородок из ГКЛВ;
- новое устройство покрытия пола из керамической плитки и ламината;
- установка дверных блоков.

Ремонт кирпичного ограждения с металлическими решетками:

- ремонт кирпичного ограждения с металлическими решетками на участке.

XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

XII. Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На экспертизу представлена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский

государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа). «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9.

Документация выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект», имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МК РФ № 04648 от 12.10.2017 г.

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 06.07.2023 г. № 53-09-07/3444, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Автором проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Экспертной Комиссией отмечено, что проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ направлено на поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии. Проектные решения не нарушают установленный предмет охраны.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 22 августа 2023г., указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на приспособление объекта к современному использованию, повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

ХIII. Вывод экспертизы

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа).

«Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект», соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1.

Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа).

«Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект».

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа).

«Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект».

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. А. Агеев

Ответственный секретарь

Л.Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 12.11.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа) «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9.

05.10.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 04648 от 12.10.2017 г.

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа). «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9., выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект», в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа). «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев АА. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа).

«Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект», в составе которой - аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Амбарнову Л.Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы

в составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1 ПСД-ОКН-2023-5-ИРД Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы.

ПСД-ОКН-2023-5-ПР Подраздел 2. Предварительные исследования.

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.1 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.1 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.2 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.3 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования

Том 2.2 ПСД-ОКН-2023-5-КНИ.4 Подраздел 4. Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3 ПСД-ОКН-2023-5-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

Том 4 ПСД-ОКН-2023-5-АР Раздел 2. Архитектурные решения

Том 5 ПСД-ОКН-2023-5-КР Раздел 3. Конструктивные решения

Том 6 ПСД-ОКН-2023-5-ПОС Раздел 4. Проект организации реставрации (строительства)

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвертому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением определить основные направления работы экспертов: провести анализ выполненной ООО «Волгадонпроект» научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа). «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9, на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Волгадонпроект» проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа) «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9.

12.11.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 04648 от 12.10.2017 г.

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа). «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9., в составе которой - аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа) «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9., выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа). «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9., выполненной обществом с ограниченной ответственностью

«Волгадонпроект» и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа) «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9., выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в. (капитальный ремонт фасада, крыши, помещений второго этажа) «Царицынский государственный банк (Администрация г. Волгограда)», н. XX в., расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 9., выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Волгадонпроект» в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /